COMITETUL LOCAL PENTRU
SITUATII DE URGENTA
COMUNA GURA VITIOAREI
JUDETUL PRAHOVA

Aprob,
PRESEDINTE C.L.S.U.
PRIMAR
GHEORGHE TIRIFON

PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA GURA VITIOAREI

Actualizat pentru anul 2017.

Coordonat de:				
Numele şi prenumele	Instituţia	Funcţia	Data	Semnătura
Primar **TIRIFON GHEORGHE**	Primaria Comunei Gura Vitioarei	Presedinte C.L.S.U.	26.01.2017	
Viceprimar **STANESCU GHEORGHE**	Primaria Comunei Gura Vitioarei	Vicepresedinte C.L.S.U.	25.01.2017	

LISTA DE DISTRIBUŢIE
A SCHEMEI RISCURILOR TERITORIALE
DIN JUDETUL PRAHOVA

Nr. Crt.	Instituţia / Serviciul	Numele şi prenumele	Data	Semnătura de primire	Observaţii
1.	**Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta**	*PREFECT IOANA MADALINA LUPEA*			Original
2.	**Centrul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă**	*Mr.DIVOIU MIHAI*			Copie

Proceduri de revizuire a planului şi de asigurare a calităţii

Planul va fi revizuit şi actualizat la intervale regulate. Exerciţiile importante pentru intervenţie în caz de urgenţe vor asigura, de regulă, baza pentru actualizarea planului. Aceasta va include o actualizare anterioară şi concluzii ulterioare pentru corectarea punctelor slabe dezvăluite de exerciţiu. Responsabilitatea actualizării planului de răspuns la urgenţă trebuie recunoscută de către autoritatea care are răspunderea globală a pregătirii planului şi de către organizaţia care aprobă planul.

Asigurarea întreţinerii unui plan aplicabil se realizează dacă:

- au existat schimbări organizatorice care afectează responsabilităţile autorităţilor din exteriorul amplasamentului;
- s-au schimbat semnificativ utilizarea şi ocuparea zonelor din zona de planificare la urgenţă;
- au existat schimbări semnificative ale sistemelor de transport, drumuri, poduri în zonă;
- s-au produs schimbări majore în sistemele de comunicaţii.

Planul se actualizează prin grija biroului de protecţie civilă anual sau ori de câte ori apar modificări astfel:

- schimbarea unor persoane din componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă ;
- schimbarea adreselor / numere de telefon cuprinse în plan;
- modificări în situaţiile cu necesarul de resurse umane şi materiale;
- modificări în concepţia aplicării planului;
- modificări în realizarea cooperării;
- modificări în programul de instruire-pregătire.

şi se revizuieşte imediat ce se constată:

- apariţia sau dispariţia unor surse de risc;
- modificări în structura aşezărilor umane din zonele de risc.

1	2015	5.01.2015.	Anexa 18	Plaisanu Rodica Sef SVSU	Intocmire anexa harta de risc conform actualizarilor
2	2015	7.01.2015	Cap II sect.4	Plaisanu Rodica Sef SVSU	Actualizare nr.populatie si locuinte
3	2015	12.01.2015	Cap.II sect.5;6	Plaisanu Rodica Sef SVSU	Actualizare : -cai de transport - fond funciar(cf.L165/2013)
4	2015	27.06.2015		Plaisanu Rodica Cadru tehnic PSI	Actualizare : -zone alunecari de teren -sef SVSU
5	2015	9.12.2015	CapII	odica Cadru tehnic PSI	Actualizare : -modernizare drumuri comunale -nr.populatie si gospodarii -nr.elevi,copii gradinita si personal didactic si auxiliar -nr.personal primarie si operatori economici -anexe

6	2016	Ianuarie		Cadru tehnic PSI Plaisanu Rodica	Revizie 2 PLAN
7	2017	Decembrie Ianuarie	Cap.I/Cap2 Anexe	Cadru tehnic PSI Plaisanu Rodica	Reorganizare CLSU si SVSU Actualizare : -legislatie -modernizare drumuri comunale -nr.populatie si gospodarii -nr.elevi,copii gradinita si personal didactic si auxiliar -nr.personal primarie si operatori economici -anexe

PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR
AL COMUNEI GURA VITIOAREI

C U P R I N S

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Secţiunea I. Definiţie, scop, obiective
Secţiunea a 2-a. Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referinţă
2.2. Structuri organizatorice implicate
2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu

CAPITOLUL II - Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale
Secţiunea 1. Amplasare geografică şi relief
Secţiunea a 2-a. Caracteristici climatice
Secţiunea a 3-a. Reţea hidrografică
Secţiunea a 4-a. Populaţie
Secţiunea a 5-a. Căi de transport
Secţiunea a 6-a. Dezvoltare economică
Secţiunea a 7-a. Infrastructuri locale
Secţiunea a 8-a. Specific regional/local

Capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă
Secţiunea 1. Analiza riscurilor naturale
Secţiunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice
Secţiunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice
Secţiunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu
Secţiunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale
Secţiunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri
Secţiunea a 7-a. Zone de risc crescut

Capitolul IV - Acoperirea riscurilor
Secţiunea 1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
Secţiunea a 2-a. Etapele de realizare a acţiunilor
Secţiunea a 3-a. Faze de urgenţă a acţiunilor
Secţiunea a 4-a. Acţiunile de protecţie-intervenţie
Secţiunea a 5-a. Instruirea
Secţiunea a 6-a. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare
Secţiunea a 7-a. Conducerea şi coordonarea

Capitolul V - Resurse umane, materiale şi financiare

Capitolul VI - Logistica acţiunilor

Anexe

PL-15
Ed.1/Rev.2
Exemplar nr….

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1 - **Definiţie, scop, obiective**

Definiţie

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Gura Vitioarei, denumit în continuare PAAR, cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţii administrativ - teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor specifice.

Scop

Scopurile PAAR sunt acelea de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin autoritatilor si agentilor economici premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele :

a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Primarul asigura conditiile necesare elaborarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, avand totodata obligatia stabilirii si alocarii resurselor necesare pentru punerea in aplicare a acestora potrivit legii.

Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor la nivelul comunei Gura Vitioarei revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor se intocmeste intr-un numar suficient de exemplare din care unul va fi pus la dispozitia Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Serban Cantacuzino „ Prahova.

Secţiunea a 2-a.

2.1 Actele normative de referinţă care au stat la baza intocmirii prezentului P.A.A.R.sunt urmatoarele :

- OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.15/2005 pentru aprobarea O.U.G. Nr. 21/2004;
- Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare
- O.U.G. nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice, comunitare pentru situaţii de urgenţă;
- H.G.R. nr.1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea C.N.S.U.;
- H.G.R. nr.1490/2004 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a I.G.S.U.;
- H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
- H.G.R. nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
- HOTARARE Nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc

- HG nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/sau autorizarii privind securitatea la incendiu modificata si completata de HG nr. 19/2014;
- H.G.R. nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- H.G.R. nr.762/2008 privind Strategia naţională de prevenire a situaţiilor de urgenţă.
- O.M.A.I. Nr. 360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanţă, privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
- O.M.A.I. nr.96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind constituirea,incadrarea şi dotarea serviciilor voluntare si private pentru situaţii de urgenţă;
- O.M.A.I. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă;
- O.MA.I. nr.886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;
- O.M.A.I. nr.1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
- O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
- O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
- O.M.A.I. nr.1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;
- ORDIN Nr. 89/2015 pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activitatilor de evacuare a persoanelor, bunurilor,documentelor si materialelor care contin informatii clasificate, in situatii de conflict armat, aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.352/2006
- O.M.A.I. nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi a structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
- O.I.G. Nr. 1144 /I.G./2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.1134 din 13.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;
- O.I.G. Nr.1146/I.G./2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor tehnice de elaborare a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
- Regulamentul M.A.D.R. privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure;
- Ordinul nr.551/1475 din 08 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea riscurilor cauzate de căderi de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminare a culturilor agricole şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure;
- H.G.R. nr.182/2006 privind abrogarea H.G. nr.1075/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind apărarea împotriva efectelor dezastrelor produse de seisme şi/sau alunecări de teren;
- O.M.A.I şi O.M.T.C.T. nr.708/923, privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României şi convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure;
- OMAI 1160/2006 şi OMTCT 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgentă specifice riscului la cutremure si/sau alunecări de teren;
- Ordin comun al M.A.I. şi M.C.T.I. nr.1149/470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al M.C.T.I.;
- O.U. nr.244/2000 *** Republicată privind siguranţa barajelor.
- Ordin nr.116/289/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 şi a Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale - NTLH-023;
- Ordin nr.114 /2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi

B - NTLH-014 şi a Procedurii de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D - NTLH-015;

- Ordin nr.661/2006 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor;
- Legea nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992 (M.O. 220/02.04.2003);
- Directiva 105/2003/EC (Seveso III) pentru amendarea Directivei 96/82/EC privind Controlul hazardelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
- H.G.R. 804/2007 privind Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
- Ordinul M.M.D.D. nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (M.O. 191/04.03.2004);
- Ordinul M.A.P.A.M. nr.1084/2003 privind aprobarea Procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse (M.O. 118/10.02.2004);
- Ordinul M.M.D.D. nr.251/2005 pentru Organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (M.O. 298/11.04.2005);
- Ordinul comun M.A.I.-M.M.D.D. nr.520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (M.O. 522/16.06.2006);
- Ordin nr. 1422/192 /2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
- HOTĂRÂRE Nr. 447 /2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii;

2.2 Structuri organizatorice implicate:

Pentru întocmirea şi punerea în aplicare a planului au fost implicate următoarele structuri organizatorice:

- Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei;
- Primarul comunei Gura Vitioarei;
- Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă;
- Servicii şi structuri din Primăria comunei Gura Vitioarei
- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Gura Vitioarei.
- Politia Locala
- Parohiile din UAT Gura Vitioarei
- Centrele medicale din Gura Vitioarei si Fagetu
- Unitatile de invatamant din UAT Gura Vitioarei
- Operatori economici de pe raza UAT Gura Vitioarei
- Radiotelecom
- SC Electrica SDEE Ploiesti
- SC Distrigaz Sud-Sucursala Ploiesti
- SC Jovila Construct SRL
- Directia Silvica Prahova /Ocolul Silvic Valenii de Munte
- Institutia Prefectului
- Consiliul Judetean Prahova
- ISU Prahova
- IPJ Prahova
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova
- Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab" Ploieşti;
-Direcţia de Sănătate Publică Prahova;
-Direcţia Regională în Construcţii Sud Muntenia;
-Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova;

-Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Prahova;
-Agenţia de Protecţie a Mediului;
-Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti;
-Regulatorul de trafic CFR Ploieşti;
-Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Prahova
-Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
-Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova;
-Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Prahova U.M. 0823 Ploieşti

CAPITOLUL II
Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale

Sectiunea *1. Amplasare geografica si relief*

Localitatea Gura Vitioarei este situata in zona subcarpatica din nordul judetului Prahova, pe valea superioara a Raului Teleajen , intre localitatile: orasul Valenii de Munte la Nord, comuna Predealul Sarari la N-E, comuna Magurele la Sud, comuna Dumbravesti la S-V, comuna Varbilau la N-V, avand o suprafata de 3277 ha(intravilan-582ha si 2695ha-extravilan)ceea ce reprezinta 1,43% din suprafata judetului Prahova si o populatie de 6100 locuitori reprezentand aproximativ 1,38% din populatia judetului Prahova cu o densitate de 183 locuitori pe km^2 si un nr.de 1998 cladiri de locuit.In anul 2016 s-au construit 10 cladiri (conform certificatelor de urbanism si autorizatiilor de constructie emise).

Situarea comunei pe meridianul de 26 grade, care indica mijlocul Europei si aproape de paralela de 45 grade, care imparte in doua jumatati emisfera boreala , are implicatii multiple asupra factorilor geografici si asupra activitatii umane, determinand un climat prielnic pentru agricultura si pentru vegetatia spontana.
Pe globul pamantesc, Prahova este asezata exact la jumatatea distantei dintre ecuator si polul nord, adica pe paralela de 45^o care trece la sud de orasul Baicoi, si meridianul 26^o care trece prin municipiul Ploiesti si comuna Maneciu Ungureni.

Forme de relief

Relief complex, dispus in trepte, proportional repartizate, ce scad in altitudine de la nord la sud.Dealurile reprezinta 7 km patrati(22% din suprafata comunei), iar restul este reprezentat de campie(78% din suprafata judetului. Dealurile sunt impadurite, iar spre baza lor se fac culturi agricole.

În funcţie de relief se pot distinge nuanţe de climat montan, de deal şi de câmpie, prezentând următoarele caracteristici climatice:

	Zona montana	Zona de deal	Zona de campie
Radiatia solara globala (kcal/m patrat/an	10	20	25
Durata de stralucire a soarelui (ore/an)	800	1 000	1500
Temperatura medie anuala (C)	2-4	10	12
Temperatura medie a lunii ianuarie (C)	-1,00	1,9	2,5
Temperatura medie a lunii iulie (C)	7	9,6	22
Precipitatii medii anuale (mm)	800-1000	800	600
Nebulozitate (zile/an)	75	50	5
Zile ninsoare/an		5	5
Zile cu strat de zapada/an	70	0	0
Grosimea stratului de zapada (cm)	10	5	5
Viteza medie anuala a vantului (m/sec)	8	7	3

Caracteristici pedologice ale solului

Din punct de vedere geologic, zona comunei Gura Vitioarei face parte din marea unitate geologica a Carpatilor Rasariteni care, in acest sector, este reprezentata prin depozite de flis paleogen, puternic cutanate.

Reteaua hidrologica de pe teritoriul comunei Gura Vitioarei este reprezentata in principal de raul Teleajen ,care traverseaza localitatea de la nord spre sud pe o distanta de 5 km si afluentii sai principali, Bughea si Tasica.

Pe teritoriul comunei se mai intalnesc torenti cu caracter temporar formati ca urmare a precipitatiilor insemnate cantitativ sau din topirea zapezii.

Caractreristica esentiala a solulilor din comuna Gura Vitioarei consta in marea diversitate a acestora, determinand o varietate litologica strructurala si morfologica.

Zona de trecere de la deal la zona alpina e caracterizeaza prin soluri podzolice si soluri brune podzolice pe care se dezvolta in bune conditii vegetatia de pajisti alpine, paduri de conifere si cele in amestec cu fag.

In dealurile subcarpatice se constata un mozaic de soluri in care sunt prezente solurile brune, brune poczolice, brune acide, pseudoredzine, favorabile culturilor furajere, pajistilor naturale si livezilor de pomi fructiferi.

Solurile au o mare capacitate de infiltratie, ceea ce duce la cresterea nivelului panzei freatice in perioadele umede pentru ca in perioadele secetoase sa scada foarte mult. Resursele naturale ale subsolului sunt gazele naturale, petrol, nisipurile, pietrisurile, bolovanisurile din Lunca Teleajenului, hume, piatra.

Altitudinea medie a localitatii 267m.

Locolitatea Gura Vitioarei conform evidentei din registrul agricol detine o suprafata de 3277ha:

- suprafata intravilan = 582 ha
- suprafata extravilan = 2695 ha
- total terenuri agricole=1860ha din care:teren arabil=733ha;pasuni=616ha;livezi=117ha; fanete=394 ha
- total terenuri neagricole =1417 ha din care:paduri si alte terenuri forestiere=976ha;terenuri cu ape=63ha;cai de comunicatie si cai ferate=33ha;terenuri ocupate de constructii si curti=166ha,terenuri degradate si neproductive=179ha

Zonarea pedologică - calitatea solurilor

Relieful variat al judeţului determină tipul caracteristic de sol. Prezenţa unităţilor montane şi de podiş are drept consecinţă o diferenţiere altitudinală a condiţiilor climatice, etajarea vegetaţiei şi un înveliş de sol variat şi complex.

În zona montană domină solurile brune, brune-podzolite, brune acide, podzoluri şi soluri humicosilicatice; în zona dealurilor subcarpatice domină solurile brune, brune-podzolite, brune acide; pe versanţi – soluri negre de fâneaţă, diferite soluri erodate şi regosoluri; în zonele de luncă se găsesc aluviuni şi soluri argiloiluviale freatic umede; în zonele de câmpie domină cernoziomurile cambice freatic umede.

Total terenuri degradate si neproductive = 179ha

Categoriile de degradări care afectează solurile acestei zone sunt:

- soluri erodate – 20 ha, din care 15 ha afectate de alunecări de teren .

Principalele zone afectate de acest fenomen sunt cele din satele Bughea de Jos si Poiana Copaceni.

- soluri cu pericol de eroziune - 116ha;
- ape si balti-63 ha;

Gruparea terenurilor după pretabilitatea la folosinţa arabilă s-a realizat avându-se în vedere caracteristicile şi deficienţele principale de sol şi drenaj, în funcţie de intensitatea de manifestare şi natura proceselor de degradare.Pe teritoriul studiat s-au identificat terenuri din clasele I - V de pretabilitate la utilizarea ca teren arabil:

-Clasa I-ponderea terenurilor agricole cu soluri de calitate foarte buna fara limitari in cazul utilizarii ca arabil este redusa-cca 3,87% din totalul suprafetei agricole;

-Clasa II-este constituita din terenuri cu pretabilitate buna si limitari reduse pentru culturile de camp 21,14% din totalul uprafetei agricole.

Factorii restrictivi care au condus la incadrarea terenurilor in aceasta clasa sunt: textura lutoargiloasa la suprafata solurilor, panta slaba a terenurilor, eroziunea slaba a solurilor, neuniformitatea foarte slaba a terenului in special in luncile raurilor, adancimea apei freatice de 2-3m adancime, excesul slab de umiditate de suprafata (stagnant) pe solurile pseudogleizate;

-Clasa IV-terenuri cu pretabilitate slaba cu limitari sevsre in cazul utilizarii arabil ocupa 29,06% din totalul suprafetei agricole

Factorii restrictivi care au condus la incadrarea terenurilor in acesta clasa sunt: panta (20-25%), eroziunea moderata a solurilor, textura luto-argiloasa a solurilor.

- Clasa V - terenuri cu limitări foarte şi extrem de severe ocupă 15,45 % din terenul agricol.

Factorii restrictivi care au condus la încadrarea terenurilor în aceste clase sunt: alunecări de teren active pe versanţi, eroziune în adâncime (ravene, ogaşe) ,prăbuşiri.

Sectiunea a *2-a. Caracteristici climatice*

Localitatea Gura Vitioarei are o pozitie intermediara intre zona de curbura si meridionala a Carpatilor si Subcarpatilor, marile unitati de relief (munte, deal, campie) succedandu-se de la munte la deal.

Climatul temperat continental specific tarii noastre, se distinge in jud. Prahova prin cele trei tipuri de climate: de munte, de deal si de campie.

Climatul de deal: temperaturile medii anuale se incadreaza intre 8 gr. C spre zona de contact cu muntele, si 10 gr.C. Temperaturile mai ridicate din zona subcarpatica se datoreaza vanturilor de tip foehn, indeosebi primavara, si a ciclonilor retrograzi, mai ales toamna. Precipitatiile medii anuale au valori de 800 mm in partea de nord si pana la 600 mm in partea sudica a zonei deluroase.

In regiunile de deal se pot sesiza diferentieri climatice intre zonele depresionare si culmile inalte. Inversiunile locale de temperatura apar in zonele depresionare subcarpatice si pe vaile largi, cu brume timpurii toamna si tarzii primavara.

Regiunea inregistraza timp de 10 luni pe an valori medii de peste 0 gr. C.

Temperaturile cele mai scazute se inregistraza in luna Ianuarie:medii multianuale: -2,5gr.C .

Temperatura minima absoluta,: 2014: -20,2 gr. C/31.12.2014.

Valorile de temperaturi medii multianuale cele mai ridicate se inregistraza in Iulie 21,5 gr. C

Temperatura maxima absoluta inregistrata in 2015:a fost de 40,1 gr.C in data de 07.08.2015

Fenomenul de seceta se manifesta in luna iulie si se accentueaza in luna August .

Acest fenomen determina stagnarea aerului uscat, tropical, o perioada mai indelungata in zona Baraganului si zona deluroasa.

Perioada cea mai ploioasa a anului este in principiu in lunile Aprilie-Iunie,dar datorita modificarilor climaterice la nivel mondial (incalzire globala si aparitia de fenomene meteorologice atipice pentru anumite perioade ale anului, in luna Noiembrie s-a inregistrat maximul multianual de precipitatii**:** **6**9,8l/mp(15.11.2015).

Fenomene meteorologice deosebite

- **Crivatul-**iarna in zona de campie si in zonele joase deluroase apar invazii de aer rece si foarte rece, insotite de vant provenite din aria anticiclonului siberian.
- **Foehnul -** vant local ce bate mai ales primavara, in zona subcarpatica, datorita revarsarilor de aer din Transilvania peste arcul montan carpatic si a incalzirii acestuia la coborare peste pantele muntilor. Vanturile de tip foehn duc la inseninari, topirea mai repede a stratului de zapada si cresterea temperaturii cu 3-5 gr. C.
- **Ceata -** fenomen rar- 15 zile/an.
- **Chiciura -** fenomen periculos pentru toate tipurile de transport pe cablu (energie electrica, teleferic, telecabine) . In zona de munte se inregistreaza intre 15 – 25 zile pe an, iar in zona de deal intre 2-5 zile pe an in medie.
- **Grindina** - fenomen periculos inregistrat in perioada aprilie – octombrie. Nr. mediu de zile pe an cu grindina este de 2 -4 in zona de munte si de 2 cazuri pe an in medie in zonele de deal si campie.

Statia meteorologica Campina 2014-2016

An/luna	TEMPERATURI MEDII-GR. CELSIUS												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	anual
2014	-1,3	-1,6	3,7	8,8	14,3	18,7	20,5	19,7	17,4	8,0	1,6	2,2	9,3

2015	-2,5	-5,8	3,9	11,5	15,4	20,7	24,0	21,2	16,9	11,6	5,9	1,3	10,1
2016	-0,9	- 0,9	2,9	11,8	16,7	19,3	20,1	21,5	13,1	9,6	6,6	0,0	11,1
normala	-2,1	-0,7	3,2	9,2	14,3	17,5	19,0	18,3	14,5	9,0	4,4	0,1	8,8

Temperatura maxima absoluta , 2012-2015: 40,1 gr. C/07.08.2015
Temperatura minima absoluta,: 2012-2015: -20,2 gr. C/31.12.2014.

STATIA METEOROLOGICA CAMPINA 2014-2016													
An/luna	CANTITATI DE PRECIPITATII (L/MP)												
	I	*II*	*III*	*IV*	*V*	*VI*	*VII*	*VIII*	*IX*	*X*	*XI*	*XII*	*anual*
2014	**43,4**	**30,3**	**8,8**	**33,4**	**77,9**	**129,3**	**98,9**	**51,0**	**43,2**	**33,7**	**1,3**	**30,9**	**584,1**
2015	**37,4**	**70,7**	**4,9**	**61,2**	**89,0**	**60,0**	**37,2**	**58,0**	**51,0**	**28,6**	**58,4**	**54,3**	**784,4**
2016	**53,0**	**40,0**	**28,7**	**29,9**	**27,5**	**22,0**	**9,8**	**4,9**	**69,81**	**8,2**	**19,7**	**0,3**	**383,9**
normala	**42,2**	**46,5**	**40,9**	**58,3**	**94,8**	**112,4**	**103,4**	**82,3**	**48,8**	**45,4**	**57,7**	**53,5**	**786,0**

Cantitatea maxima de precipitatii in 24 ore:69,8l/mp(15.11.2015)

Numarul de zile cu precipitatii solide (ninsoare, mazariche)este in medie de 28 zile pe an.

Numarul de zile cu precipitatii lichide (ploaie, burnita) este in medie de 115 zile pe an .

Sectiunea a 3-a. Reteaua hidografica

Dependenta de toti ceilalti factori fizico-geografici si mediului natural, reteaua hidrografica a localitatii Gura Vitioarei insumeaza o lungime de peste 25 Km cursuri de apa cu o suprafata totala a bazinului hidrografic de 80 Kmp.

Reteaua hidrologica de pe teritoriul comunei Gura Vitioarei este reprezentata in principal de raul Teleajen ,care traverseaza localitatea de la nord spre sud pe o distanta de 6 km si afluentii principali la nivel de unitate teritoriala sunt pe partea dreapta paraul Bughea ,care are o lungime este de 18 km(10 km pe teritoriul comunei),iar pe partea stanga paraul Vitioara(Tarsica),care are o lungime de 9km.

Bazinul hidrografic al râului Teleajen este situat în partea de Sud-Est a României,extins pe trei unităţi majore de relief (Carpaţii externi de Curbură, Subcarpaţii de Curbură şiCâmpia Română) pe direcţia Nord-Sud. Cea mai mare parte din suprafaţa bazinului se extindeîn zona muntoasă şi deluroasă. Este secţionat în partea Sudică de paralela de 44°48', iar în partea de Nord de paralela de 45°32' latitudine Nordică. În longitudine este cuprins întremeridianele de 25°47'şi 26°13'longitudine Estică.

Pe teritoriul comunei se mai intalnesc torenti cu caracter temporar formati ca urmare a precipitatiilor insemnate cantitativ sau din topirea zapezii.

O caracteristica principala o constituie regimul hidric torential cu amplitudini extreme intre apele mici si mari , raul Teleajen la ape mici in zona de campie prezinta debit de 8-9 m^3 /s, iar la debite mari poate sa ajunga la 8-900 m^3 /s).Din aceasta cauza partea de sud a judetului este expusa la inundatii.

La nivel de localitate datorita amenajarilor hidrologice de pe cursul raului Teleajen si a constructiei barajului de la Maneciu, in ultimii ani nu s-au inregistrat inundatii ,care sa afecteze populatia din Gura Vitioarei.Au avut loc ruperi de mal care au afectat suprafata izlazului comunal din Gura Vitioarei si Fundeni,acesta fiind diminuata cu cca.60ha.

De mentionat faptul ca in zona de tranzit a cursului raului Teleajen, nu sunt constructii(diguri,gabioane)de protectie a malurilor ,fapt ce a determinat eroziunea malurilor atunci cand debitul raului creste.Acest fapt a determinat afectarea DS 12 pe o lungime de cca 30m.S-au intreprins masuri pentru stoparea fenomenului de eroziune de mal,in prima faza s-a efectuat o aparare de mal stang din material solid tip ciment.

De mentionat ca la Valenii de Munte este amplasata o statie hidrometrica avertizoare ,care monitorizeaza permanent cotele raului Teleajan,pentru avertizarea din timp a populaiei la aparitia pericolului de inundatie si luarea de masuri specifice de evacuare si protectie.

Paraul Bughea afecteaza satul Bughea de Jos in momentul cresterii debitului,fiind afectate podetele,caile de trecere prin vad si drumul comunal DC 17 .La nivel de localitate sunt realizate lucrari de aparare de mal tip gabioane pe ambele maluri(1200m),in zonele cu risc major de inundatie a locuintelor

In dreptul locuintelor cu nr. 266 si 399 afectate in 2015 de inundatiile cauzate de precipitatiile abundente cazute in perioada Martie-Aprilie 2015, s-au efectuat lucrari de aparare de mal (gabioane) pe o lungime de 60m.

Paraul Vitioara(Tarsica)afecteaza satul Poiana Copaceni in punctele: ,,scoala "si ,,peste garla" in momentul cresterii debitului datorita precipitatiilor abundente si sunt in pericol de inundatie 15 locuinte ,iar la varsarea paraului Vitioara in raul Teleajen sunt in pericol de inundatie 10 locuinte.

O problema desebita este si aceea a alunecarilor de teren,acest fenomen fiind accentuat de scurgerea apei de pe versanti ,ca urmare a precipitatiilor,topirea zapezii,diferentelor de temperatura zi/noapte pe timp de iarna, a proprietatilor litostatice si geomorfologice a solului.

Alunecarile de teren din satul Bughe de Jos nu afecteaza zonele de locuit ,in schimb este afectata o portiune din DC 17,care face legatura cu satul Bughea de Sus ,ce apartine UAT Teisani.





Sectiunea a 4-a. Populatie

Numarul populatiei comunei este actualizata in conformitate cu datele de la statistica(trimestrul al doilea din 2016).

Din totalul populatiei localitatii Gura Vitioarei de 6100 locuitori, sunt 2986 barbati si 3114 sunt femei. Densitatea medie in localitatea Gura Vitioarei este de 183 locuitori / mp.

Populatia activa in procesul muncii din localitatea Gura Vitioarei este in numar de 2107 locuitori,majoritatea dintre ei lucrand in industrie.

Structura demografica a populatiei localitatii Gura Vitioarei este prezentata in tabelul de mai jos:

Satul	Nr. locuitori
Gura Vitioarei	2107
Faget	1115
Fundeni	712
Poiana Copaceni	1040
Bughea de Jos	1126
Total	**6100**

Sectiunea a 5-a. Cai de transport

Principalele cai de transport din localitatea Gura Vitioarei sunt reprezentate de drumul national DN 1A, drumurile judetene si comunale in lungime totala de peste 39,43 km si calea ferata pe o lungime de 4 km. Drumurile judetene si comunale au o lungime a covorului asfaltic de 18,48 km.In general starea de viabilitate a drumurilor nationale este buna, drumurile comunale in marea lor majoritate fiind asfaltate si balastate.
In 2016 s-au asfaltat cca 2 km de drumuri satest in satul Poiana Copaceni.

Anual CLSU face o evaluare a starii drumurilor si stabileste prioritatile in intretinerea si repararea acestora .

5.1 Drumul national DN1A

Prin intermediul drumului national DN1A se realizeaza legatura comunei cu localitatile: Valenii de Munte,Maneciu, Cheia, Brasov la nord si Magurele, Lipanesti, pana la Ploiesti, la sud. Practic acest tronson de drum in lungime de 6 km, care traverseaza de la sud la nord comuna , trecand prin satul Gura Vitioarei, imparte comuna in doua , satele dezvoltandu-se de o parte si de alta a drumului national.

Din punct de vedere tehnic drumul se prezinta in conditii foarte bune, calitatea covorului asfaltic turnat la ultima reabilitare realizata fiind foarte buna, problemele care apar acum fiind generate de calitatea proasta a acostamentelor, lipsa santurilor laterale pentru preluarea apelor pluviale si a parcarilor. O problema deosebita o reprezinta in continuare curbele care nu sunt amenajate astfel incat sa permita deplasarea , in acelasi timp, din sensuri opuse, a doua vehicule foarte lungi.

5.2 Drumul judetean DJ 102

Face legatura intre satul Gura Vitioarei si orasul Slanic respectiv satul Bughea de Jos. Plecand de la intersectia DN 1 din satul Gura Vitioarei, se merge pe distanta de 1 km, dupa care cotind la dreapta se face legatura cu drumul comunal DC 17 – drum asfaltat - care strabate satul Bughea de Jos de la intrare pana la iesire.

5.3 Drumuri comunale

Lungimea totala a drumurilor comunale este de 39,43 km,din care modernizate (asfaltate)19,28km si nemodernizate(pietruite) 20,15 km.In anul 2014 s-a asfaltat 0,816 km drum comunal Drajneni.
In anul 2016 s-a asfaltat un covor cu o lungime 2km in sat Poiana Copaceni.

Reteaua de drumuri comunale are urmatoarea configuratie:

Nr. crt.	Drumuri comunale	Lungime totala km	din care:	
			Drumuri asfaltate sau betonate	Drumuri pietruite
1.	DC 16- sat Fagetu	5,76	3,40	2,36
2.	DC 16A-sat Fundeni	4,40	2,10	2,30
3.	DC 17-sat Bughea de Jos	3,80	2,40	1,40
4.	DC-42-sat Poiana Copaceni	3,00	2,00	1,00

Drumuri satesti:

Nr. crt.	Denumire drum satesc	Lungime totala km	din care:		
			asfaltat sau betonat	pietruit	din pamant
1.	DS-sat Gura Vitioarei	8,40	4,66	2,47	1,27
2.	DS-sat Bughea de Jos	3,05			3,05
3.	DS-sat Poiana Copaceni	3,95	2,00		1,95
4.	DS- sat Fagetu	0,37			0,37
5.	DS - sat Fundeni	0,70			0,70

Modernizarea drumurilor comunale si satesti constituie o prioritate la nivel de UAT atat din punct de vedere socio- economic cat si a imbunatatirii timpului de raspuns in situatii de urgenta ,in ceea e priveste interventia

cu mijlace tehnice de interventie(autospeciale,ambulante smurd,etc).

5.4 Transport feroviar

Comuna este strabatuta de la sud la nord de linia de cale ferata Ploiesti Sud- Maneciu, pe o lungime de 4 km. Pe teritoriul comunei exista gara C.F.R Fagetu.

Pe calea ferata tranziteaza vagoane apartinand CFR Marfa ,care asigura transportul de marfuri de la operatorii economici din zona in toata tara si export si garnituri de transport calatori.

In ceea ce priveste transportul de calatori pe linia Ploiesti-Mineciu tur-retur, cu statia in gara Fagetu, a fost desfiintat incepand cu data de 01.01.2011 si s-a reluat activitatea de transport calatori incepand cu data de 17.11.2014.

Prin demersul efectuat de autoritatea locala ,la cererea locuitorilor din Gura Vitioarei ,s-a infiintat un nou punct de oprire CFR la bariera Slanic,pentru a facilita transportul navetistilor din zona.

5.5 Retele electrice

Teritoriul comunei este strabatut de urmatoarele retele electrice:

LEA 20 KV -Copaceni
Lea de 20 KV –Olteni
LEA de 20KV –PCA
LEA 20 KV Malaiesti
LEA 20 kv Matase
LEA 110 KV Valeni

Sectiunea a 6-a. Dezvoltarea economica

Localitatea Gura Vitioarei nu este dezvoltata din punct de vedere economic.Principala ocupatie a populatiei consta in crestera animalelor si agricultura.

Pe teritoriul localitatii isi desfasoara activitatea urmatorele institutii si operatori economici:

Nr. Crt.	**Denumire operator economic/institutie**	**Profil de activitate**	**Nr. salariati**	**Substantele gestionate**	**Tipuri de risc ce pot genara**
1	Primăria comunei Gura Vitioarei	Administraţie publică	28		Incendiu
2	Şcoala generală cu clasele I-VIII Gura Vitioarei	Învăţământ	15	-	Incendiu, epidemie
3	Şcoala generală cu clasele I-VIII Bughea de Jos	Învăţământ	12	-	Incendiu, epidemie
4	Şcoala generală cu clasele I-VIII Poiana Copaceni	Învăţământ	6	-	Incendiu, epidemie
5	Scoala generala cu clasele I-IV Fagetu	Învăţământ	3	-	Incendiu, epidemie
6	Gradinita Gura Vitioarei	Învăţământ	3	-	Incendiu, epidemie
7	Grădiniţa Fagetu	Învăţământ	1	-	Incendiu, epidemie
8	Grădiniţa Fundeni	Învăţământ	2	-	Incendiu, epidemie
9	Gradinita Bughea de Jos	Învăţământ	2	-	Incendiu, epidemie
10	Gradinita Poiana Copaceni	Învăţământ	1	-	Incendiu, epidemie
11	Biserica din satul Gura Vitioarei	Cult	3	-	Incendiu
12	Biserica din satul Bughea de Jos	Cult	3	-	Incendiu
13	Biserica din Fagetu	Cult	3	-	Incendiu
14	Biserica din satul Fundeni	Cult	3	-	Incendiu

15	Biserica evanghelista fundeni	cult	2	-	Incendiu
16	Centrul medical uman din Gura Vitioarei	Sanatate	8	Substante farmaceutice	Incendiu epidemie
17	Centru medical din sat Fagetu	Sănătate	8	Substante farmaceutice	Epidemie/ Incendiu
18	SC PREMETVAL SRL	Strungarie	20	-	Incendiu
19	SC COMATOS SRL	Strungarie	18	-	Incendiu
20	TAVERNA ROMANA.	Comert	10	Gaz butelie	Incendiu/explozie/epidemii
21	SC VALDOR SRL	Prelucrari metalice	10	-	Incendiu/Explazie
22	OMV PETROM SA	Extractie petrol	20	Petrol si gaze de sonda	Incendiu/Explozie
23	SC ICOTEN FOREST SRL	Debitare lemn	8	-	Incendiu
24	SC VOIMAR PRAHOVEANA IMPEX SRL	Comert	10	Gaz butelie	Incendiu/explozie/ epidemii
25	M.A.I A.N.R.S.P.S –UT 440	Rezerva de stat	50	Produse petroliere	Incendiu/Explozie
26	SC VOICILAS FOREST SRL	Debitare lemn	7	-	Incendiu
27	SC ESA GAS IMPEX SRL	Comert	5	GPL	Explozie/incendiu
28	SC GENERAL IMPEX SRL	Comert	5	Gaz butelie	Incendiu/explozie
29	SC RAMIBO SRL	Comert	3	Gaz butelie	Incendiu/explozie
30	SC DANEZU SRL	Comert	6	Gaz butelie	Incendiu/explozie

Depozite rezervoare: rezervor apa 100 mc sat Fundeni;
rezervor apa 200 mc sat Gura Vitioarei;rezerva intangibila de incendiu=54mc
rezervor apa 100 mc sat Fagetu;

Rezerva intangibila de incendiu este de 54mc pentru fiecare rezervor.Reteaua de distributie a apei la nivel de comuna are o lungime de 28km(fara Bughea de Jos-fantani):
Gura Vitioarei,L=12,50km,Q=4,5 l/s;Fagetu,L=5,80km,Q=4,4 l/s;Fundeni,L=3,3km,Q=4.4 l/s;
Poiana Copaceni,L=6,4km,Q=4,6l/s.

La nivel de localitate exista 2 hidranti stradali functionali :Gura Vitioarei la nr.328(spre Valenii de Munte) si in sat Poiana Copaceni la intersectia dintre DC42 cu DS Nucet.Verificarea si intretinerea acestora se realizeaza de catre operatorul zonal pentru apa SC Jovila Construct SRL.

Fondul funciar agricol

Terenul agricol reprezintă cea mai importantă rezervă naturală a teritoriului localitatii care acoperă 1860 ha, respectiv 56,76% din suprafaţa totală de 3277 ha a comunei Gura Vitioarei, care se compune din 655 ha teren arabil, 143 ha livezi, 1052 ha pasuni si fanete.

Celelalte folosinţe au ponderi mai reduse şi sunt reprezentate de paduri 976 ha(29,78% din suprafata totala), balti-63 ha, alte suprafete 378 ha. Atât structura suprafeţei agricole cât şi condiţiile pedoclimatice permit dezvoltarea unei structuri complexe a producţiei agricole, toate tipurile de activitate specifică producţiei vegetale şi animale întrunind condiţii favorabile de dezvoltare.

Fondul forestier

Pădurile din localitatea Gura Vitioarei sunt bogate în resurse de vânat, şi de variate produse secundare (fructe, ciuperci, plante medicinale etc.), ceea ce oferă potenţial de dezvoltare a unor activităţi cum ar fi de exemplu vânătoarea, colectarea şi prelucrarea fructelor de pădure, a ciupercilor şi plantelor medicinale.

Posibilitatea anuala de masa lemnoasa este de 30 m cubi.

Peste 20% din suprafata cu paduri are rol si functii speciale de protectie a solurilor , a apelor, pentru recreere e.t.c.

Compoziţia pădurilor se caracterizează prin dominarea suprafeţelor ocupate de foioase – 10 %, răşinoasele reprezentând 15 %.

Structura Vegetatiei forestiere releva faptul ca 50% apartine domeniului public, respectiv Ocolul Silvic Valenii de Munte si 50% propritate particulara.

Zonarea funcţională a pădurilor stabilită prin amenajamente silvice, pune în evidenţă existenţa a doua grupe funcţionale:

- grupa I cuprinde padurile cu functiuni speciale de protectie in suprafata de aproximativ 750 ha (70%)
- grupa a II-a cuprinde păduri cu funcţiuni de producţie, unde se urmăreşte realizarea în principal a masei lemnoase de calitate superioară şi alte produse ale pădurii şi concomitent, protecţia calităţii factorilor de mediu, in suprafata de 226 ha (30%).

In raport cu functiunile speciale de protectie, padurile din grupa I se subdivid in urmatoarele subgrupe:

Subgrupa	% din suprafata padurilor din grupa I
Paduri cu functiuni de protectia apelor	31
Paduri cu functiuni de protectie a terenurilor si solurilor	39
Paduri cu functiuni de protectie contra factorilor climatici si industriali	1
Paduri de recreere	17
Paduri de interes stiintific si de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier	12

Padurile din subgrupele unu si doi cu rol prioritar in protectia mediului sunt bine reprezentate in zonele cu probleme din punct de vedere hidrologic.

In ceea ce priveste padurile cu functiuni de recreere, trecute in regim de conservare deosebita si excluse din procesul de productie lemnoasa, se urmareste pastrare cat mai nealterata al caracterului lor natural.In aceasta categorie se include in principal:

- padurile parc care cuprind:
  - -padurile din jurul statiunilor balneoclimaterice si sanatoriilor;
  - -padurile de interes social din jurul monumentelor istorice, de arhitectura si arte plastica;
  - -benzile de padure din jurul hotelurilor, motelurilor, si cabanelor turistice;
  - -benzile de padure situate de-a lungul soselelor;
- padurile de agrement care cuprind:
  - -padurile din jurul municipiilor, oraselor si satelor precum si padurile situate in perimetrul construibil al acestora;
  - -padurile situate la o distanta de pana la 2 km fata de satele din zona de deal, in suprafata de pana la 50 ha;
  - -padurile destinate conservarii si dezvoltarii intensive a vanatului si recreerii prin vanatoare.

Padurile de interes stiintific si de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier sunt destinate ocrotirii integrale a naturii, functia stiintifica fiind prioritara. Prin lege, in acesta categorie de paduri se interzice recoltarea de masa lemnoasa, inclusiv taierile de igiena si lucrarile de ingrijire, precum si alte activitati care ar putea deranja echilibrul ecologic (pasunat, turism e.t.c.)

Apele de suprafaţă şi subterane

- Reteaua hidrografica de suprafata din comuna se incadreaza in intregime in bazinul hidrografic al Teleajenului.
- Teleajanul strabate comuna pe directia nord-sud. Pe directia perpendiculara de la est la vest curge afluentul Tarsica(Vitioara)ce se varsa in raul Teleajan in dreptul satului Gura Vitioarei si la vest este paraul Bughea care se varsa in raul Teleajan in dreptul satului Fundeni.

Resursele minerale

- Nisip si pietris: in albia raului Teleajen

- Nisip cuartos : satul Poiana Copaceni
- Hidrocarburi: satul Poiana Copaceni si Gura Vitioarei
- *Resursele agricole*, teritoriul comunei fiind acoperit pe aproape 36 % din suprafaţă cu terenuri agricole cu potenţial diferenţiat de dezvoltare a ramurilor specifice agriculturii.
- *Resurse silvice-peste 28% din suprafata comunei este acoperita de paduri, cu functiuni multiple.*
- R*esursele de apă* relativ importante cantitativ, sunt partial acumulate in lucrari hidrotehnice specifice, au un rol important in aprovizionarea cu apă a populaţiei, industriei şi a altor categorii de utilizatori, partial pentru producerea de energie electrica.
- *Resursele turistice* concentrate in principal in zonele de munte si deal sunt constituite din factori naturali favorabili.

Cea mai importanta atractie turistica o reprezinta "Hanul Rosu", monument distrus in urma unui incendiu si padurea Cazacu ca zona de agrement.

Cresterea animalelor

In localitatea Gura Vitioarei, zootehnia ocupa un loc important in dezvoltarea comunei.

Cresterea animalelor intra in preocuparile de baza a populatiei, in tabelul de mai jos este prezentata situatia centralizatoare a efectivelor de animale ,pasari si familii de albine existente:

Nr. Crt.	JUD	LOCALITATEA	SPECIA						
			BOVINE	OVINE	PORCINE	CABALINE	PASARI	Familii de albine	Caprine
1	Prahova	Gura Vitioarei	74	736	349	63	7655	655	345

Nota: datele sunt raportate la 31.12.2016

Turismul

Comuna ofera numeroase atractii pentru turisti,legate atat de cadrul natural cat si de locurile si monumentele incarcate de istorie (padurea, lunca, apa, intrunite intr-un peisaj atragator, o cladire reprezentativa pentru o epoca anume intr-un stil arhitectural autentic, o casa taraneasca nealterata de influenta moderna, ruinele Hanului Rosu, locuri unde au existat vegetatii autentice-padurea Cazacu din Bughea de Jos). Pe DN1A in localitatea Gura Vitioarei exista locatiile comerciale,, Popasul Vanatorilor" si ,,Taverna Romana",care ofera posibilitate de a servi masa si cazare pentru persoanele aflate in tranzit.

Zona turistică Valea Teleajenului

Calea de acces în zonă este vechiul drum de legătură între Ţara Românească şi Transilvania, astazi drumul national DN1A.

♦ Promovarea formelor de turism:

- turism specific zonei de trecere de la deal spre munte
- aducerea ofertei pentru sporturi de iarna la standarde internationale prin amenajarea unor dotari performante si diversificate care exploateaza domeniul schiabil
- intretinerea si modernizarea traseelor turistice pentru drumetii prin padurile din satele Poiana Copaceni si Bughea de Jos(padurea Cazacu), marcarea corespunzatoare a treseelor;
- modernizarea si intretinerea drumurilor de acces spre zonele de agrement
- turism de odihna si recreere:

♦Turism rural –dezvoltarea ofertei specifice (pensiuni rurale sau ferme clasate):,,Taverna"si,,Popasul Vanatorilor".

- turismul de circulaţie:

♦Turism de tranzit – localitatea este tranzitata de DN1A,care asigura legatura dintre –Ploiesti –Valenii de Munte- Cheia- Sacele –Brasov,zone importante in ceea ce priveste turismul montan ,pescuitul si vanatoarea cinegetica

- turismul itinerant cu valenţe multiple
- turism de vanatoare si pescuit sportiv-amenajarea zonelor cu potential cinegetic si piscicol, infiintarea/modernizarea unor baze de cazare.

Sectiunea a 7-a. Infrastructuri locale

7.1 Institutii (cultura, sanatate etc.)

La nivelul comunei exista un numar de 4 camine culturale in fiecare sat component ale comunei(mai putin satul Bughea de Jos ,unde urmeaza a fi reconstruit) ,doua centre medicale-Gura Vitioarei si Fagetu ,iar pentru satul Poiana Copaceni este in derulare proiect de constructie a unui centru medical si o biserica(nu exista).La nivel de UAT Gura Vitioarei exista patru scoli gimnaziale si cinci gradinite pentru copii.

7.2 Retele de utilitati (apa, canalizare, electrice, gaze etc)

7.2.1 Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa a satelor Gura Vitioarei, Fagetu, Fundeni si Poiana Copaceni se face in mod centralizat. Sursa de apa o reprezinta Apele Romane Prahova, avand ca operator S.C.Jovila S.A.Monitorizarea calitatii apei este realizata de operatorul mai sus mentionat Reteaua de distributie se prezinta dupa cum urmeaza(total retea UAT=33 km):

-Gura Vitioarei -14 km
-Fagetu -10 km
-Fundeni - 4 km
-Poiana Copaceni - 5 km

Satul Bughea de Jos nu dispune de retea de distributie a apei.Alimentarea cu apa se realizeaza de la fantani publice si private.

Pe teritoriul comunei exista si 2 fantani fantani publice aflate in administrarea primariei in satul Bughea de Jos,care sunt monitorizate permanent in ceea ce priveste analiza calitatii apei in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

La nivelul comunei nu exista un sistem centralizat de preluare si tratare a apelor uzate si nici sistem de canalizare centralizat.

7.2.2. Alimentare cu gaze

Alimentarea cu gaze a comunei se face centralizat, de catre operatorul S.C. Distrigaz Sud, pentru satele urmatoare:

-Gura Vitioarei 10 km
-Poiana Copaceni 3 km
-Fagetu 8 km
-Fundeni 3 km

Satul Bughea de Jos nu dispune de retea de distributie a gazelor.Incalzirea populatiei se realizeaza in principal cu agent combustibil solid-lemn.

7.2.3. Retele electrice

Alimentarea cu energie electrica a comunei se face de la statia de distributie Valenii de Munte, pentru fiecare sat coponent al comunei –operator:SC ELECTRICA SA MUNTENIA NORD.

Teritoriul comunei fiind stabatut de urmatoarele retele electrice(total retea electrica U.A.T.= 50 Km):

-Linia de 220 KV Copaceni
-Linia de 220 KV-Olteni
-Linia de 20 KV-PCA
-Linia de 220 KV Malaiesti
-Linia de 220 KV PCA
-Linia de 220 KV Matase

-Linia de 110 KV Valeni

Pe cursul raului Teleajen, in satul Gura Vitioarei se afla o microhidrocentrala a S.C. ELSID S.A. din orasul Titu-judet Dambovita.

Sectiunea a 8-a. Specific regional/local

Comuna Gura Vitioarei se situează în partea de nord a județului Prahova, în zona subcarpatică din valea Teleajenului. Este străbătută pe șoseaua națională DN1A, care leagă Ploieștiul de Brașov prin

Vălenii de Munte, la 28 km de municipiul Ploiești, la sud de orașul Vălenii de Munte. Din DN1A, se desprinde lângă Gura Vitioarei șoseaua județeană DJ100G, care o leagă de Vărbilău șiSlănic prin pădurea Cazacului.

Comuna este formata din 5 sate:Gura Vitioarei,Faget,Fundeni,Poiana Copaceni si Bughea de Jos.

Prin comună trece calea ferată Ploiești Sud-Măneciu, care deserveste gara Făget Teleajen si asigura transportul de marfuri si persoane din zona de tranzit.

Teritoriul comunei este caracterizat printr-un relief de deal și este străbătut de râul Teleajen si paraul Tasica în partea de est , și de parâul Bughea în partea de vest, care se varsă în râul Teleajen la ieșirea din satul Făgetu.

Vecinatati – la nord localitatea Valenii de Munte,la sud localitatea Magurele, la est localitatile: Poiana Copaceni si Gornet Cub, la vest localitatatile Dumbravesti si Varbilau.
Orasul Valenii de Munte , asigura locuri de munca , posibilitatea de aprovizionare a populatiei,veleitati industriale – Parcul industrial Seciu ,precum si supravegerea si ingrijirea starii de sanatate a populatiei prin centrele medicale specializate si spitalul orasanesc,aflat la intrarea in oras pe directia de mers a DN1A Ploiesti- Gura Vitioarei-Valenii de Munte-Cheia-Brasov.

CAPITOLU III
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTA

Sectiunea *1. Analiza riscurilor naturale*

1. a) Fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundatii, tornade, seceta, inghet, etc.)

Condiţiile geoclimaterice ale judetului Prahova, precum şi explozia tehnologică a ultimelor decenii au creat premisele existenţei pe teritoriul judetului a unor surse de risc majore. Riscurile pot fi categorisite in naturale si tehnologice.

Dacă luăm în considerare factorii care pot declanşa manifestarea acestora ca dezastre, aceste riscuri pot fi clasificate după cum urmează:
Riscuri naturale, de origine non atropică;
Aceasta categorie include următoarele tipuri de risc:

- Cutremure;
- Fenomene meteorologice deosebite (ploi abundente şi de lungă durată, căderi masive de zăpadă, furtuni, grindină, secetă, etc.);
- Inundaţii, altele decăt cele generate de accidente la baraje şi lucrări hidrotehnice;
- Alunecări de teren;
- Incendii de padure.

Fenomenele meteorologice periculoase sunt deja de notorietate pentru ultimii ani, caracteristicile principale situandu-se intre intensitatea deosebita a lor si modul atipic de manifestare fata de caracteristicile geo-climatice ale zonei geografice in care se afla localitatea Gura Vitioarei, fara a neglija efectele secundare pe care acestea le-au avut (inundatii, recolte distruse, distrugeri ale cailor de comunicatii rutiere si feroviare etc.). Din punct de vedere cartografic se pot evidentia zone cu vulnerabilitate crescuta –Paiana Copaceni si Bughea de Jos. Trebuie totusi sa evidentiem aparitia unor fenomene meteo extreme in zona, unde adeseori s-au maifestat furtuni de o vilolenta rar intalnita si cu precipitatii abundente.

In zona localitatii Gura Vitioarei se pot manifesta cu precadere furtuni si ploi abundente ce au ca efect distrugeri de culturi si inundatii de scurta durata. In ultimii ani au fost semnalate furtuni violente si

inundatii datorata cresterii bruste a debitului apelor curgatoare(Teleajen,Bughea si Tarsica) si a torentilor formati de pe versanti(Poiana Copaceni si Bughea de Jos). Din cauza modificarilor climatice din ultimii ani sunt tot mai frecvente furtunile cu aspect de vijelie insotite deseori si de grindina.

Din aceasta prezentare succinta a principalelor surse de riscuri naturale prezente si potential active de pe teritoriul judetului, cu toate legaturile lor de interdependenta cauzala, precum si din interpretarea sintetica a hartilor ce prezinta distributia acestora, se poate deduce usor faptul teritoriul localitatii Gura Vitioarei este sub incidenta unui factor de vulnerabilitate mare prin prezenta a cel putin doi sau trei factori de risc ce pot genera dezastre primare:inundatii si cutremur.

Inundaţii:

Din punct de vedere a impactului acestor fenomene un loc aparte il ocupa inundatiile din anul 2005 a caror tablou amanuntit se poate urmai in urmatoarea caracterizare hidrometeorologica:

In anul 2005 s-au inregistrat, chiar din luna februarie (24.02.06), debite deosebite pe râul Teleajen la statia hidrometricã Moara Domneasca (H = 565 cm, cu 65 cm peste cota de pericol si un debit de 442 mc/s), anul continuându-se cu perioade cu precipitatii deosebite si in lunile mai, iunie, iulie, august culminând cu precipitatiile din luna septembrie pe toate râurile din teritoriul judetului Prahova.

În conformitate cu Legea Nr. **575** din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, prin - **Inundaţie** – se înţelege, acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare, care, prin mărime şi durată, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice din zona afectată.

Situaţia meteorologică a judeţului este monitorizată prin 3 staţii meteorologice şi printr-un număr de 45 posturi pluviometrice.

Această monitorizare se realizează permanent astfel :

♦staţiile meteorologice monitorizează fenomenele orar asupra următoarelor elemente :

- precipitaţii lichide şi solide;
- intensitatea şi direcţia vântului;
- temperatură aer-sol;
- radiaţia solară;
- fenomene meteorologice extraordinare (căderi masive de zăpadă, polei, chiciură, vijelii etc).

♦staţiile hidrometrice monitorizează :

- nivelurile râurilor ;
- temperatură apei şi aerului;
- fenomene de iarnă (gheaţă la mal, zăpoare, poduri de gheaţă);

La aceste statii hidrometrice, monitorizarea se efectueaza zilnic, la orele 7,00 si 17,00, in situatii normale, din trei in trei ore la introducerea codului galben, din doua in doua ore la introducerea codului portocaliu, din ora in ora sau mai des la introducerea codului rosu.

Din punct de vedere al frecventei si al consecintelor distructive in ultimii ani ,un loc aparte l-au ocupat inundatiile, cauzate de torentii formati pe versanti cat si pe cursurile inferioare ale pararurilor Tarsica si Bughea(09/10.07.2014),care din fericire nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti,insa au fost produse pagube materiale prin distrugerea puntilor pietonale,a trecerilor prin vad si drumul satesc din Bughea de Jos, cat si favorizarea fenomenelor de rupere de mal si alunecari de teren in Poiana Copaceni si Gura Vitioarei(raul Teleajen).

1. b) Incendii de padure

Generalităţi

Suprafaţa împădurită a localitatii Gura Vitioarei este de 976 ha împărţită în păduri de răşinoase, foioase şi amestec de răşinoase cu foioase astfel :

a) păduri de răşinoase 33% - 325 ha
b) păduri de foioase şi amestec 67% - 651ha;

Accesul forţelor de intervenţie în zonele împădurite se face pe drumurile forestiere folosite pentru exploatarea masei lemnoase.

Fondul forestier din zona de competenţă a judeţului Prahova este gestionată de Ocolul Silvic Valenii de Munte.

Intervenţia pentru stingerea incendiilor produse la fondul forestier se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor forte:

- Garda de Intervenţie Vălenii de Munte – Detaşamentul Ploieşti 2 a pompierilor militari
- Ocolul Silvic Valenii de Munte :in toate zonele acoperite cu vegetatie forestiera ale ocolului.
- S.V.S.U.Gura Vitioarei si populatia din zona afectata de incendiu,care sprijina fortele profesioniste ale pompierilor militari si ale Ocolului Silvic Valenii de Munte

1.c) Fenomene distructive de origine geologica

c1) Cutremure

In ceea ce priveste fenomenul seismic, este de notat faptul ca majoritatea cutremurelor sunt de natura tectonica, cele mai puternice putand afecta tot teritoriul judetului. Caracteristica generala a cutremurelor din Romania este aceea ca, in general, sunt cutremure de adancime medie, cel mai adesea cu epicentrul in zona de curbura a Carpatilor, la confluenta placii geologice Est-europene si respectiv a stratului sub-geologic Moesian si Inter-Alpin. Profunzimea medie a epicentrelor se situeaza la 100-150 km. adancime, cu magnitudini de pana la M=7 pe scala Richter, intensitati de pana la VII-IX pe scala MSK (Medvedev-Spoheuer-Karnik).

Zona Vrancea coincide cu locul de contact dintre trei plăci tectonice şi cu un fenomen de subducţie asociat cu fracturi ale plăcilor la diferite adâncimi prin procese de rupere, lunecare, etc. Seismele din zona Vrancea sunt denumite normale (h<60 km) sau intermediare (h=60- 150...220 km), în funcţie de adâncimea focarului. Zona în care se produc cutremurele intermediare este bine identificată şi prezintă un mare interes datorită particularităţilor sale specifice: izolare, concentrare şi regularităţi în modul de producere (câmp macroseismic, mecanism focal, activitate seismică după şocul principal, ciclicitate etc.).

Zonele afectate de cutremure de mica adancime (mai putin de 10km) sunt: Azuga- Sinaia. Datele statistice arata ca periodicitatea cutremurelor de mare amploare in VRANCEA este de circa 100 de ani, cu circa 3 perioade de activitate seismica intensa. Printre cutremurele importante ale ultimului secol, cu epicentrul in VRANCEA sunt de notat cele din 1940, 1977, 1986. Din punct de vedere seismic judetul Prahova se afla in zona A partea de sud-est (Valenii de Munte- Mizil- Urlati), Zona B Partea de sud si centrala (Ploiesti –Campina- Baicoi- Slanic) si zona C restul judetului.

Analiza campurilor macroseismice ale cutremurelor istorice evidentiaza urmatoarele aspecte:

- *cutremurul din 26.10.1802* s-a caracterizat printr-o intensitate epicentrala I_0 = IX-X, urmata de o zona extinsa de intensitati I = VIII MSK (in care a fost cuprins si judetul Prahova), o zona importanta de grad I = VII MSK, acestea insumand cca. 50 % din teritoriul Romaniei de azi. Restul tarii a fost afectat de intensitati I = VI MSK (cca. 30 %) si I = V MSK (cca. 30 %);
- *cutremurul din 10.11.1940* s-a caracterizat printr-o zona de intensitati I = IX MSK (relativ restransa), o zona importanta de grad I = VIII MSK la care trebuie adaugata o amplificare de I = VIII in zona Ploiesti, o zona importanta de intensitate I = VII si similar I = VI MSK.Zonele de intensitate I = VI-IX MSK acopera 50-60 % din teritoriu ; o pondere de cca. 10 % a fost apreciata cu efecte I = V MSK, restul fiind;
- *cutremurul din 4.03.1977* s-a caracterizat printr-o zona de intensitati I = VIII de o extindere moderata la curbura Carpatilor la care trebuie adaugate amplificarile cu I = VIII de la Bucuresti, Zimnicea si Iasi intr-un cuantum total de 5-10 % din teritoriu. Aproape 45 % din teritoriu a fost afectat de intensitati I = VII MSK. Dincolo de Subcarpati se remarca o amplificare locala de grad I = VII in zona de munte a judetului;

In urma acestui dezastru in judetul Prahova au rezultat urmatoarele pierderi si distrugeri: 39 de morti, 335 raniti, 4846 sinistrati, 26 institutii cu cladiri distruse, 228 institutii cu cladiri avariate, 416 locuinte distruse si 5648 lociunte avariate.

Cele mai mari distrugeri s-au produs in municipiile Ploiesti si Campina si in orasele Plopeni, Boldesti-Scaieni, Mizil si Valenii de Munte.

- izoseistele cutremurelor din 30/31.08.1986 si respectiv 30/31.05.1990 arată că *la seismele de magnitudine apropiată de 7,* zonele de intensitate I = VIII raman concentrate in jurul sursei Vrancea, zona de grad VII este importanta, iar zona de grad VI este extinsa catre S-V. In Moldova, Transilvania si Dobrogea zonele de grad V sunt importante, dar comparabile cu cele de grad IV, III si II MSK.

În privinţa cutremurelor puternice, intermediare, ($I_0 \geq$VII MSK, M≥6,7), pe baza experienţei evenimentelor istorice se pot remarca următoarele caracteristici:

- izoseistele sunt puternic alungite în direcţia NE-SV pentru unele cutremure (1802, 1940, 1977) dar există şi date privind elipse izoseistice orientate pe o direcţie perpendiculară faţă de aceasta (de. ex în 1990 - date instrumentale, 1471 - date istorice); seismele sunt resimţite la mari distanţe (Moscova, St. Petersburg, Istanbul);
- uneori apar amplificări locale ale intensităţilor la distanţe considerabile: 200-300 km;
- procesul de rupere este un eveniment multiplu (de exemplu în 1977 au fost 3 şocuri principale) planul de rupere (falie inversă) fiind orientat N 40^o E şi scufundat 70^o către NV, sub Muntii Carpati;
- şocurile principale sunt urmate de post şocuri pentru care diferenţa $M_0 - M_1 \geq 1,9$; cele mai mari post-şocuri nu sunt asociate cu o activitate post-şoc importantă;
- ciclicitatea este de cca. 100 ani, cu trei intervale de timp în care activitatea seismica este mai intensă (pe ansamblu anii 5 ±; 35 ±; 80 ± din fiecare secol); conform mai multor autori, următorul cutremur puternic (M>7,0) este prognozat pentru începutul secolului XXI;
- ca urmare a studiului acestor caracteristici, rezultă că teritoriul României este afectat, în cazul cutremurelor de Vrancea cu magnitudine M≥7,0 si intensităţi I≥VII MSK, pe mai mult de 50% din suprafaţă: cutremurele de adancime intermediara de Vrancea in sud-estul tarii (cca.50% din teritoriu) ;
- pe bază instrumentală, la cutremurele din 4 martie 1977, 30 august 1986 şi 30 mai 1990 au fost remarcate mai multe situaţii în care acceleraţia de vârf a terenului a fost între 0,2 g şi 0,3 g. În aceeaşi zonă s-au mai produs cutremure puternice 30 august 1986 (M = 7,0), 30 mai 1990 (M=6,7) şi 31 mai 1990 (M=6,1).

Dupa anul 1977, in urma studiilor intreprinse si tinand cont de ciclicitatea cutremurelor din zona Vrancea s-au intreprins masuri privind disciplina in constructii, de la proiectare si pana la executie dupa normative care au luat in considerare microzonarea seismica si izoseistele.

În conformitate cu Legea Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, prin

- Cutremur – se înţelege, mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură brutală în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale. Toate localitatile urbane din judet sunt expuse la o intensitate seismica cuprinsa intre VII grade pe scara MSK si IX grade pe aceeasi scara

Unitatea administrativ-teritorială	**Numărul de locuitori**	**Intensitatea seismică exprimată în grade MSK**
Comuna Gura Vitioarei	6100	VII

Din datele prezentate rezulta ca:

- fiecare categorie de cladiri, pe regim de inaltime si material, perioada de constructie si norme de proiectare antiseismica aplicate implica masuri specifice de protectie in raport cu expunerea locuitorilor din acestea la riscuri, ca urmare a actiunii seismice;

- categoriile de cladiri care sunt ocupate de un numar mare de locuitori si/sau prezinta caracteristici de vulnerabilitate deosebite pentru viata acestora trebuie sa fie analizate prioritar pentru a identifica potenţialele de vulnerabilitate, a evalua efectele şi măsurile pentru a-i proteja si educa adecvat pe locatari.

In aceste categorii pot fi incluse:

- cladirile pre-1940, proiectate numai la incarcari gravitationale si avariate sucesiv de cutremure;

- categoriile de cladiri care sunt ocupate de un numar mare de locuitori dar nu prezinta caracteristici de vulnerabilitate excesive vor fi incadrate in activitatile curente de protectie si educatie antiseismica.

In aceste categorii pot fi incluse:

- cladirile cu P si P+1 niveluri cu caracteristici arhitectural - constructive si conformare antiseismica acceptabila, stare de intretinere buna si fara avarii evidente

2. Nivelul de asigurare la acţiuni seismice a construcţiei existente este corespunzător normelor de proiectare şi de executare în vigoare la data realizării construcţiei.

3. Evaluarea nivelului actual de asigurare la acţiuni seismice a construcţiei existente se face în funcţie de nivelul corespunzător construcţiei noi, conform reglementărilor tehnice în vigoare la data elaborării expertizei tehnice pentru cerinţa de calitate, rezistenţă şi stabilitate.

Măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente pot fi:

a) măsuri aplicabile cu menţinerea configuraţiei şi funcţiunii existente a construcţiei, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu şi, după caz, a elementelor nestructurale ale construcţiei existente şi/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;

b) măsuri aplicabile cu modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei, cuprinzând reducerea numărului de niveluri şi/sau înlăturarea unor porţiuni de construcţie, cu comportare defavorabilă la acţiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare şi prăbuşire.

(2) Zona de intervenţie cuprinde totalitatea elementelor de construcţie - structurale şi nestructurale - asupra cărora se acţionează prin măsuri de intervenţie, în baza documentaţiei tehnico-economice verificate, avizate şi aprobate în condiţiile legii.

(3) Măsurile de intervenţie includ şi desfacerea şi refacerea instalaţiilor, echipamentelor, finisajelor, precum şi alte lucrări strict necesare din zona de intervenţie şi, după caz, lucrări de îmbunătăţire a terenului de fundare.

(4) Refacerea instalaţiilor şi echipamentelor în zona de intervenţie include, după caz, înlocuirea acestora şi/sau a obiectelor aferente, precum şi executarea unor lucrări de termoizolaţie şi/sau hidroizolaţie, lucrări justificate de reglementările tehnice în vigoare şi de soluţia de intervenţie din documentaţia tehnico-economică aprobată.

(5) Demolarea totală a construcţiei existente, ca alternativă la măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, se fundamentează distinct de către expertul tehnic atestat pentru cerinţa de calitate A1 - rezistenţă şi stabilitate.

c2) Alunecari de teren

Alunecarea de teren reprezintă o deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formează versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroameliorații sau a unor lucrări funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale.

Alunecările de teren sunt provocate de precipitaţiile abundente care generează eroziunea la baza versantului, cu declanşarea accelerării şi extinderii deformaţiei acestuia şi avansării masei de alunecare pe rampa astfel creată şi denumită suprafaţă de alunecare.

În acelaşi timp, alunecarea terenurilor este provocată şi de existenţa unor râuri subterane care, negăsindu-şi un spaţiu de deversare, se infiltrează în masa de pământ, îi slăbeşte coeziunea, şi sub greutatea proprie, în zonele slăbite, de regulă cele formate de straturile de argilă prăfoasă, alunecă atâta timp cât nu întâmpină un blocaj pentru sprijinire.

Sunt de menţionat o serie de caracteristici, specifice alunecărilor de teren, de care se ţine seama în analizarea mecanismului de producere a evenimentului, şi în mod deosebit a efectelor post dezastru, în cazul în care nu se întreprind măsuri adecvate, corespunzătoare.

Alunecările de teren sunt procese ce se desfăşoară în timp, acestea accelerându-se în perioadele cu precipitaţii abundente sau intervenţii asupra zonelor caracteristice, care modifică structura geologică naturală a terenului, în scopul construirii unor obiective industriale sau sociale, după necesităţile economice ale unei perioade determinate.

Fenomenele de tip alunecare de teren care se întâlnesc în aproape 60% din localităţile judeţului reprezintă un motiv în plus de îngrijorare pentru autorităţile locale, dar fiecare zonă trebuie tratată individual, dat fiind faptul că o abordare globală pentru eliminarea cauzelor care le provoacă este imposibilă. Posibilităţile legate de efectele dezastruoase asupra comunităţilor umane sunt cele care primează în luarea deciziilor pentru apărare la dezastru.

Tabel

cuprinzând localităţile posibil a fi afectate de alunecări de teren

Nr.crt	Localitati posibil a fi afectate
1.	Satul Poiana Copaceni
2.	Satul Bughea de Jos

De mentionat ca alunecarile de teren nu afecteaza inca zonele locuibile mai sus mentionate.

Soluri erodate - 20 ha, din care 15 ha afectate de alunecări . (Anexa nr.18)

Cauzele principale ale reactivării alunecărilor de teren au fost, pe de o parte, intensificarea alimentării alunecării din fronturile freatice care acced din platoul înalt prin izvoarele de la creasta versantului, ce apar la

contactul cu marnele vinete reprezentând patul impermeabil al apei subterane cantonată în nisipuri şi calcare, iar pe de altă parte ploile abundente căzute în cuprinsul alunecării si diferentele mari de temperatura repetate.

O altă cauza care a dus la producerea de alunecări de teren a constituit-o defrişările masive de pomi ce au avut ca efect slăbirea rezistenţei solului şi implicit producerea de astfel de fenomene.

In satul Bughea de Jos datorata conditiilor meteorologice s-au activat alunecarile de teren,fiind afectat DC 17ce face legatura cu satul Bughea de Sus, precum si trecerile prin vadul parului Bughea.S-au facut demersuri pentru efectuare de lucrari de aparare de mal pentru stoparea fenomenului de alunecari de teren.

Efect alunecărilor de teren consta in :

- distrugerea sau avarierea gospodăriilor cetăţenilor;
- distrugerea drumurilor pe diferite lungimi şi lăţimi;
- blocarea drumurilor de masa de pământ căzută de pe versanţi;
- apariţia de denivelări, tasări şi crăpături în carosabilul drumurilor;
- avarierea podurilor (desprinderea sau apariţia de crăpături în culeele podurilor);
- distrugerea sau deplasarea lucrărilor de apărare;
- distrugerea stâlpilor de înaltă şi joasă tensiune şi întreruperea alimentării cu energie electrică a locuinţelor cetăţenilor;
- blocarea accesului hipo şi auto ca urmare a apariţiei fagaşelor cu adâncimi mari şi frământării drumurilor, ducând la izolarea colectivităţilor de cetăţeni;
- avarierea conductelor de gaze şi apă;
- prăbuşirea livezilor de pomi fructiferi şi înclinarea copacilor cu scoaterea rădăcinilor din pământ.

In Ianuarie 2015 in satul Poiana Copaceni s-a produs o alunecare de teren reactiva in zona ,,Schela" pe o lungime de cca 40m si o diferenta de nivel de cca 10m. DS2 care face legatura intre DC42 si un grup de 12 locuinte aflate la cca 300m,si 2 locuinte aflate in apropierea zonei afectate.A fost afectat DS2 pe o lungime de cca 40m si o latime de cca 2m (acostament si platforma de lucru).In zona afectata latimea drumului a ramas de cca 2m si pe o lungime de cca 5m conducta de alimentare cu gaze a fost dezgolita.CLSU al comunei Gura Vitioarei a informat Prefectura,CJ Prahova,ISU Prahova,SGA Prahova.S-a constituit o comisie mixta , care s-a deplasat in teren si s-a verificat zona afectata,s-a incheiat un proces verbal de costatare.Urmarea demersurilor efectuate de CLSU in vederea aprobarii unui proiect de consolidare si stopare a fenomenului de alunecare de teren in aceasta zona s-a aprobat si intocmit ,,Proiect consolidare versant si refacere drum local in comuna Gura Vitioarei,sat Poiana Copaceni", urmeaza a se efectua licitatie publica deoarece valoarea proiectului depaseste 100.000 euro fara TVA. Acest proiect a fost finalizat in 2016.

Măsuri de protecţie şi intervenţie

- întocmirea şi aplicarea planurilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă;
- constituirea stocurilor de mijloace şi materiale pentru intervenţie;
- instruirea populaţiei asupra modului de realizare a măsurilor de protecţie şi de respectare a regulilor de comportare;
- înştiinţarea şi alarmarea populaţiei – alunecările de teren, cu rare excepţii, nu se produc chiar prin surprindere oferind posibilitatea alarmării în astfel de situaţii;
- introducerea măsurilor de ordine şi pază în zona calamitată;
- prevenirea şi combaterea panicii;
- asigurarea măsurilor de prim ajutor victimelor şi a asistenţei medicale în zona calamitată;
- organizarea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor alunecărilor de teren;
- desfăşurarea acţiumilor de intervenţie pentru reabilitarea climatului social;
- evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale;
- asigurarea condiţiilor de trai pentru sinistraţi – organizarea cazării, asigurarii cu apă, alimente şi medicamente a persoanelor sinistrate.

Secţiunea a 2-a Analiza riscurilor tehnologice

a) **riscuri industriale** – risc de incendiu la agenţii economici –nu au fost situatii;

Exista totusi risc major de incendiu pentru operatorii economici- SC VOCILAS FOREST SRL –debitare si prelucrare lemn,Parc de rezervoare OMV Petrom SA –stocare produse petroliere,UT 440-rezerva nationala,

SC ESA GAS IMPEX SRL,SC Premetval SRL–pelucrari metalice,SC COMATOS SRL-prelucrari metalice,SC VALDOR SRL(Taverna)-comert ,SC ICOTEN FOREST SRL-debitare/prelucrare lemn si SC Danezu SRL ,General Impex SRL si Ramibo SRL comert,SC VOIMAR SRL(Popasul Vanatorilor).

b) **riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase** – DN 1A pericol de explozie,incendiu, poluarea aerului şi mediului generat de cisterne cu produse chimice care tranzitează localitatea si depozitarea de produse petroliere rezervoarele din parcurile OMV PETROM SA.

b1) **transport rutier** – cel mai mare risc il reprezinta rasturnarea autovehiculelor cu gabarit mare datorita nerespectarii vitezei legale in deplasare,precum si adaptarea vitezei la carosabil pe timp nefavorabil(ceata,ploaie,polei,zapada,gheata),precum si datorita unor defectiuni tehnice ale autovehicolelor sau eroare umana privind conducerea acestora.

Cauzele acestor rasturnari fiind:

- Viteza mare in deplasare si la intrarea in curbe;
- Greutatea executarii virajelor din cauza geometriei curbelor.
- Problemele tehnice la autovehicule
- Factorul uman
- Depozitare necorespunzatoare si/sau neasigurare a marfii in autovehicule
- Depasirea capacitatii maxime de transport a marfii

b2) **transport feroviar** – pe raza localităţii nu s-au semnalat accidente feroviare in care garniturile de tren tip marfa si persoane ,care tranzitează localitatea ,sa fie implicate.

b3) **transport prin reţele magistrale** – nu au fost situatii.

Localitatea Gura Vitarei este tranzitata de retea electrica de joasa si inalta tensiune (SC Eelectrica Furnizare SA)si de retea de gaze medie presiune (GDF SUEZ).Nu s-au inregistrat situatii de avarii cu risc major de incendiu.

c) **riscuri nucleare** – nu exista obiective cu profil nuclear pe teritoriul comunei,care să genereze riscuri nucleare;

d) **riscuri de poluare a apelor** – nu au fost situaţii, dar exista posibilitatea poluarii apelor raurilor care tranziteaza comuna prin deversarea accidentala de la statia de epurare a orasului Valenii de Munte(raul Teleajen)sau contaminarea cu produse petroliere in cazul unui accident tehnologic la operatorrul economic Parc rezervoare OMV Petrom SA(Teleajen,Tasica) sau depozitare necontrolata de deseuri menajere sau de alta natura pe malurile apelor ce tranziteaza comuna.

Statia de apa si bazinele aferene comunei GuraVitioarei nu se afla in apropierea raurilor Teleajen,Tasica si Bughea ,nefiind posibila poluarea apei in cazul deversarilor accidentale.

De mentionat faptul ca se monitorizeaza periodic calitatea apelor atat din reteaua comunala,cat si de pe rauri si fantanile din satul Bughea de Jos,de catre DSP Prahova .

e) **prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări** –nu au fost situatii;

f) **eşecul utilităţilor publice** – Instalatiile si retelele de alimentare cu apa, gaze , energie electrica sunt functionabile,neexistand pericolul intreruperii alimentarii pe o zona extinsa , eventualele defectiuni la retele putand afecta pe termen scurt un numar restrans de locuinte din comuna .

g) **căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos** – nu au fost situaţii;

h) **muniţie neexplodată -** nu au fost situaţii;

Sub denumirea generala de munitii sunt incluse urmatoarele: cartuse de toate tipurile, proiectilele, bombele, torpilele, minele, petardele, grenadele si orice elemente incarcate cu substante explozive. In timp de pace si razboi un mare rol il prezinta actiunea de identificare a munitiei si apoi neutralizarea acestora in poligoane speciale si de un personal calificat in acest domeniu. Detectarea propriuzisa (nu intamplatoare) a munitiei ramasa neexplodata se face de catre formatiunile de specialitate (echipe pirotehnice), folosind dispozitive speciale, cu mari performante, care pot detecta munitia la mari adancimi.

La descoperirea oricarui tip de munitie (in special de elevi, tineri etc.) trebuie respectate urmatoarele reguli:

- sa nu fie atinse, lovite sau miscate;
- sa nu se incerce sa se demonteze focoasele sau alte elemente componente;
- sa nu fie ridicate, transportate si depozitate in locuinte sau gramezi de fier vechi;
- sa se anunte imediat organele de politic, care la randul lor anunta organele de protectie civila si care intervin pentru ridicarea munitiei respective. La locul descoperirii munitiei, organele de politic

asigura paza locului pana la sosirea organelor de protectie civila

Secţiunea a 3-a "Analiza riscurilor biologice" - Pe raza comunei Gura Vitioarei nu exista ferme zootehnice, spitale de boli contagioase , laboratoare de analize epidemiologice, colonii de muncitori, zone paupere locuite - fără utilităţi publice, tabere de sinistraţi sau refugiaţi ,care pot determina aparitia riscurilor biologice.

Epidemii şi epizootii

Numim epidemie răspândirea în proportii de masă şi intr-un timp scurt a unei boli transmisibile la oameni, determinând astfel erodarea stării de sănătate a populatiei şi perturbarea activităţilor economice, sociale şi de altă natură. Declanşarea efectelor vătămătoare se datorează actiunii specifice provocate de ageniii patogeni asupra oamenilor.

Lantul epidemic: sursa de infectie, căile de transmitere şi omul receptiv.

Boli transmisibile: cu poarta de intrare respiratorie, cu poarta de intrare digestivă şi transmise prin vectori şi plăgi.

Cu poarta de intrare respiratorie: scarlatina, difteria, rujeola, tusea convulsivă, meningita cerebro – spinală, parotidita epidemică şi gripa.

Cu poarta de intrare digestivă: poliomielita, febra tifoidă, dezinteria
bacilară, holera, toxiinfectiile alimentare şi hepatita epidemică.

Transmise prin vectori şi plăgi: tifosul exantematic, malaria, febra galbenă, ciuma, tetanosul.

Epizootiile reprezintă răspândirea în proportii de masă în rândul animalelor a unor boli infecto- contagioase, unele din ele putând fi transmise şi la oameni prin contactul direct cu animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine animală contaminată. Detinătorii de animale au obligatia şi răspunderea aplicării măsurilor stabilite de organele sanitar – veterinare pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale precum şi de asigurarea bazelor materiale şi a conditiilor organizatorice necesare.

Bolile transmisibile de la animal la om (zoonoze) sunt: bacteriene, virotice şi parazitare.

Bacteriene: tuberculoză bovină, bruceloză, leptospiroză, salmoneloză, antraxul, stafilococia şi tetanosul.

Virotice: turbarea, febra aftoasă, pesta, leucoza.

Parazitare: trichineloza, echinocoza, dermatomiceea.

Cel mai mare pericol îl reprezintă o combinatie între virusul gripei aviare (răspândită la păsări) şi virusul ce provoacă gripa la om.

S-a ajuns la concluzia că cei doi viruşi aviar şi uman se combină intervenind mutatii care să declanşeze o pandemie. Acest virus poate fi adus atât de fluxul migrator al păsărilor cât şi de cel uman ajungâdu-se la o extindere a evolutiilor epidemice pe teritoriul comunei Gura Vitioarei.

Gripa aviară nu s-a manifestat în comuna Gura Vitioarei până la această dată.

Secţiunea a 4-a "Analiza riscurilor de incendiu"- Luand in considerare ultimile statistici, cazurile de incendii pe raza comunei Gura Vitioarei sunt foarte rare,in 2016 s-au inregistrat 2 incendii de vegetatie uscata in sat Fundeni :punct ,,Maruntis" (au fost afectate cca,5ha),in Gura Vitioarei punct ,,La Pini"(a fost afectat cca1ha)si un incendiu de locuinta in Ianuarie 2016 : Pioara Gheorghe din sat Fagetu ,nr 253.Locuinta a ars in intregime,valoarea estimata 40000 lei.Nu s-au inregistrat victime.Pompierii au stabilit ca focul s-a declansat datorita defectiunilor de la cosul de evacuare a fumului (izolare necorespunzatoare sau necuratare periodica)

Riscul de incendiu exista si pentru statiile de gaze tip GPL de pe domeniul public, agentii economici ce utilizeaza instalatii si materiale susceptibile de explozie,aglomeratia de case din zonele DN 1A, vegetatia de pe terenurile agricole, din zonele impadurite si din zona domeniului public – in caz de vreme secetoasa .

In general incendiile de vegetatie au loc in perioadele caniculare si de seceta,precum si primavara cand locuitorii comunei curata vegetatia uscata si nu supravegheaza focul deschis,utilizarea focului deschis in conditii de vant,nesupravegherea corespunzatoare a copiilor.Incendiile sunt rar provocate de trăsnete si datorită autoaprinderii.

Acest lucru se intampla in cea mai mare parte datorita neglijentei si necunoasterii unor reguli si masuri de aprare impotriva incendiilor de catre cetatenii localitatii,cat si lipsei de receptivitate la informatiile furnizate de ISU Prahova prin mass-media si a masurilor de prevenire intocmite la nivel de institutie si afisate la avizierul primariei si in punctele de interes civic din localitate de membrii compartimentului de prevenire al SVSU Gura Vitioarei.

Factorii care favorizează incendiul:anotimpul în care izbucneşte acesta,felul incendiului,conditiile meteorologice, topografia terenului. Astfel, seceta provoacă uscarea puternică a ierburilor, lizierei şi resturilor

de exploatare, iar vântul intensifică arderea şi extinde incendiul. De asemenea, incendiile iau naştere şi se propagă mai uşor în special spre sfârşitul verii cand au loc incendii de miristi datorate diferitilor factori.
In afara cauzelor mai sus prezentate, mai intervine una foarte importanta si anume trecerea majoritatea suprafetelor in domeniul privat.
In cazul producerii unui incendiu, interventia se face in functie de suprafata si tipul incendiului cu forte si mijloace specifice,de catre SVSU,ISU Prahova ,Ocolul Silvic din Valenii de Munte(la paduri)si populatia din zona.
Incendiile la păduri pot avea consecinte numeroase şi grave – cum ar fi:
- distrugerea lizierei, a regenerărilor naturale şi a semintişului;
- arderea ramurilor şi a scoartei arborilor ceea ce produce uscarea lor;
- carbonizarea tulpinilor arborilor partial, ceea ce duce la deformarea acestora;
- arderea materialului lemnos exploatat;
- pierderea calităţii solului ca urmare a arderii lizierei şi reducerea umidităţii prin lipsa stratului protector;
- degradarea sau distrugerea florei şi faunei (cuiburi de păsări, puii
unor animale şi specii de vânat etc.);
- reducerea valorii estetice, economice şi biologice a pădurilor;
- pierderea vietilor omeneşti în unele situatii.

Secţiunea a 5-a "Analiza riscurilor sociale- pe raza localităţii nu se organizează activităţi cu aglomerari de persoane (targuri,ziua comunei,festivaluri,etc),care să implice riscuri sociale majore;
Problema sărăciei reprezintă efectul de dezagregare socială cu care societatea noastră se confruntă: criminalitatea, coruptia,braconaj,contrabanda, trafic de fiinte vii, degradarea habitatului uman, inhibarea simtului civic care pot duc la manifestări cu afluentă de public.

Secţiunea a 6-a "Analiza altor tipuri de riscuri"
Analiza altor tipuri de riscuri cum sunt descarcerari, asistenta medicala si transport medical,deblocari de persoane, evacuare si autoevacuare, distrugerea focarelor de infectie si parazitare, salvarea de la inaltime/ scoaterea din puturi a animalelor cazute si persoanelor labile psihic hotarate sa se sinucida, dar si altele precum scoaterea apei de la subsoluri de locuinte, beciuri si fantani inundate .
La producerea unora din riscurile mai sus mentionate pe raza comunei Gura Vitioarei intervin dupa caz, membrii SVSU Gura Vitioarei,membrii CLSU,unitatile specializate din Valenii de Munte- Detasamentul de Pompieri Militari-descarcerare, Serviciul SMURD , Serviciul de Ambulanta,cadrele medicale si veterinare din comuna,serviciile specializate de la Directia Sanitar Veterinara si Directia de Sanatate Publica Prahova,echipe specilaizate din cadrul ISU „Serban Cantacuzino”Prahova,Jandarmeria Judeteana.

Sectiunea a 7-a „Zone cu risc crescut”
În activitatea de analiză a riscurilor se pot defini zone geografice având o concentraţie a riscurilor de aceeaşi natură, legate de infrastructuri şi construcţii, denumite zone de risc crescut.
Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor de risc crescut sunt:
a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul căilor de comunicaţii;
b) clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilităţii lor, aşa cum sunt teatrele, hotelurile, spitalele, şcolile, centrele comerciale;
c) instalaţiile tehnologice;
d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de teren etc.
Din punct de vedere al tipului unitatii administrativ – teritoriale, **comuna Gura Vitioarei** se clasifica in **zona de risc rural** conform art.29 din OMAI nr. 132/2007.

CAPITOLUL IV
Acoperirea riscurilor

SECŢIUNEA 1 Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie

Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie constă în stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă, definirea obiectivelor, crearea

de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condiţiile viitoare (completarea alternativelor faţă de obiectivele urmărite, identificarea şi alegerea alternativei de acţiune optime şi care recomandă planul de acţiune ce urmează să fie aplicat), selectarea cursului optim de acţiune şi stabilirea dispozitivului de intervenţie, luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de cooperare.

Pentru acoperirea riscurilor transfrontaliere se încheie protocoale de colaborare cu instituţiile similare din ţările cu care există graniţe comune, care prevăd modalităţi de informare asupra pericolelor probabile, de avertizare/alarmare în cazul manifestării acestora, modalităţile de intervenţie comună asupra riscurilor transfrontaliere, precum şi exerciţiile şi aplicaţiile cu participare internaţională.

(1) Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:

a) monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;

b) activităţi preventive ale autorităţilor, pe domenii de competenţă;

c) informarea populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ-teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

d) exerciţii şi aplicaţii.

(2) Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:

a) controale şi inspecţii de prevenire;

b) avizare/autorizare de securitate la incendiu şi protecţie civilă;

c) acordul;

d) asistenţa tehnică de specialitate;

e) informarea preventivă;

f) pregătirea populaţiei;

g) constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale;

h) alte forme.

Planurile de intervenţie vor cuprinde informaţii referitoare la:

a) categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă şi amplasarea unităţilor operative;

b) încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului/populaţiei pentru fiecare tip de risc, pe categorii de forţe şi mijloace, cum sunt: autospeciale de lucru cu apă şi spumă, autospeciale de stingere cu pulbere şi azot, autospeciale pentru descarcerare şi iluminat, autoscări pentru salvare de la înălţime şi alte tipuri de autospeciale, servanţi pompieri, salvatori, asistenţi medicali, scafandri, alpinişti etc.;

c) zona de acoperire a riscurilor;

d) timpii de răspuns, cuantificaţi de o comisie compusă din specialişti ai inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

e) activitatea operaţională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervenţiilor la incendii; asistenţă medicală de urgenţă, reanimare şi descarcerare; deblocări/salvări de persoane; salvări de animale etc.;

f) alte informaţii considerate necesare.

SECŢIUNEA a 2-a Etapele de realizare a acţiunilor

Desfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale:

a) alertarea şi/sau alarmarea unităţilor şi a subunităţilor pentru intervenţie;

b) informarea personalului de conducere asupra situaţiei create;

c) deplasarea la locul intervenţiei;

d) intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie;

e) transmiterea dispoziţiilor preliminare;

f) recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;

g) evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;

h) realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;

i) manevra de forţe;

j) localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;

k) înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului;

l) regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;
n) întocmirea procesului-verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;
o) retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii în locul de dislocare permanentă;
p) restabilirea capacităţii de intervenţie;
q) informarea inspectorului general/inspectorului-şef/comandantului şi a eşalonului superior;
r) analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare.

SECŢIUNEA a 3-a Faze de urgenţă a acţiunilor

În funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţiile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă sunt organizate astfel:
a) urgenţa I - asigurată de garda/gărzile de intervenţie a/ale subunităţii în raionul/obiectivul afectat;
b) urgenţa a II-a - asigurată de subunităţile inspectoratului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;
c) urgenţa a III-a - asigurată de două sau mai multe unităţi limitrofe;
d) urgenţa a IV-a - asigurată prin grupări operative, dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul unor intervenţii de amploare şi de lungă durată.

SECŢIUNEA a 4-a Acţiunile de protecţie-intervenţie

Forţele de intervenţie specializate acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru:
a) salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi;
c) aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifice;
d) dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;
e) diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia populaţiei: staţiile de pompieri şi sediile poliţiei, spitale şi alte construcţii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secţii de chirurgie şi de urgenţă, clădirile instituţiilor cu responsabilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, în apărarea şi securitatea naţională, staţiile de producere şi distribuţie a energiei şi/sau care asigură servicii esenţiale pentru celelalte categorii de clădiri menţionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenţă de diferite categorii, rezervoare de apă şi staţii de pompare esenţiale pentru situaţii de urgenţă, clădiri care conţin gaze toxice, explozivi şi alte substanţe periculoase, precum şi pentru căi de transport, clădiri pentru învăţământ;
f) limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.

SECŢIUNEA a 5-a Instruirea
(1) Pregătirea forţelor profesioniste de intervenţie se realizează în cadrul instituţiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de Inspectoratul Judeţean Prahova pentru situaţii de urgenţă şi aprobate de Comitetul Judeţen Prahova pentru situaţii de urgenţă.
(2) Prefecţii, primarii şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura cunoaşterea de către forţele destinate intervenţiei, precum şi de către populaţie a modalităţilor de acţiune conform planurilor aprobate de analiză şi acoperire a riscurilor.

SECŢIUNEA a 6-a Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare
Sistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.

Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă ierarhic superioare asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţiei acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate se realizează prin rapoarte operative.

Primarii, comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, precum şi conducerile operatorilor economici şi instituţiilor amplasate în zone de risc au obligaţia să asigure preluarea de la staţiile centrale şi locale a datelor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, în vederea declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie.

SECTIUNEA a7-a Coordonarea si conducerea

În scopul asigurării unei coordonării şi conduceri unitare a acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă CLSU Gura Vitioarei cooperează / colaborează permanent cu toate instituţiile şi structurile judeţene cu atribuţii în acest domeniu.

Astfel, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova prin structurile de intervenţie din subordine acţionează, potrivit domeniului de competenţă, la ordinul sau, după caz, la solicitarea:

-Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

-Preşedinţilor celor 104 Comitete Locale pentru Situaţii de Urgenţă;

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de amploare şi complexitate ridicată, potrivit procedurilor în vigoare, la nivelul judeţului Prahova se activează **Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei**.

Implementarea la nivelul judeţului Prahova a Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă a condus la înfiinţarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Prahova(C.J.C.C.I.) care reprezintă structura interinstituţională destinată asistării decizionale a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi coordonării acţiunilor de intervenţie asociate situaţiilor de urgenţă produse ca urmare a manifestării factorilor de risc.

C.J.C.C.I. este compus din reprezentanţi ai instituţiilor judeţene descentralizate sau deconcentrate, reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, funcţionarea în regim de rutină fiind asigurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

În funcţie de natura situaţiei create, C.J.C.C.I. poate funcţiona parţial sau total încadrat, conform procedurilor de activare pe faze.

În acest scop, fazele de activare au fost definite după cum urmează:

- **verde – rutină** (personalul va fi asigurat de I.S.U.J. Prahova; activitatea se va desfăşura în cadrul dispeceratului I.S.U.J. Prahova conform procedurilor);
- **galben – alertă** (personalul va fi asigurat de I.S.U.J. Prahova; activitatea se va desfăşura la sediul I.S.U.J. Prahova conform procedurilor);
- **portocaliu – activare parţială a C.J.C.C.I.** (personalul I.S.U.J. Prahova va fi suplimentat cu reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate şi descentralizate la nivel judeţean, implicate conform legislaţiei în vigoare; activitatea se va desfăşura în spaţiile alocate C.J.C.C.I. conform procedurilor);
- **roşu – activare totală** (reprezentanţii instituţiilor deconcentrate ale ministerelor şi ai instituţiilor reprezentative la nivel judeţean asigură fundamentarea hotărârilor care vor fi luate în comitetul judeţean şi asigură, totodată, ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de aceste organisme; activitatea se va desfăşura în spaţiile alocate C.J.C.C.I. conform procedurilor).

În exercitarea atribuţiilor funcţionale, C.J.C.C.I. Prahova execută următoarele:

elaborează concepţia şi planurile de acţiune ale structurilor prevăzute să intervină;

elaborează documentele de conducere şi coordonare a acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă;

evaluează necesarul de forţe şi mijloace necesare îndeplinirii misiunilor din competenţa inspectoratului şi coordonează activităţile de planificare a misiunilor ce revin în responsabilitatea acestora;

gestionează fluxul informaţional cu structurile de conducere şi coordonare aparţinând componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă la nivel judeţean şi local;

asigură informarea conducerii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul procesului de planificare şi desfăşurare a intervenţiei.

Sistemul de conducere organizat pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul inspectoratului judeţean este structura decizională cu rol de a asigura continuitate acţiunilor de intervenţie şi cuprinde:

Subsistemul decizional, constituit din:

- comandantul intervenţiei/ acţiunii – conducătorul subsistemului decizional. Acesta ia decizii privind desfăşurarea acţiunilor de intervenţie, dă misiuni structurilor subordonate şi asigură controlul îndeplinirii acestora.

- Comitetul Judeţean şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă;
- puncte de comandă înaintate (fixe sau mobile), deservite de comandantul intervenţiei/comandantul acţiunii sau grupele operative, după caz.

Subsistemul operaţional (structuri tehnic-operaţionale, de suport tehnic şi intervenţie):
- structurile de intervenţie;
- compartimentele funcţionale specializate (organizate la nivelul C.O.J. sau C.J.C.C.I., după caz);
- grupurile de suport tehnic;
- serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi alte structuri cu care se cooperează;
- posturi medicale avansate;
- rezerva (rezervele) de forţe, mijloace şi substanţe de intervenţie, la dispoziţia subsistemului operaţional;
- grupările operative;

Subsistemul logistic (structuri logistice şi de mentenanţă):
- mijloace tehnice specifice şi materiale din dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă din sectoarele de asigurare logistică;
- bunuri materiale puse la dispoziţie de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, structuri cu care se cooperează, operatori economici şi organizaţii neguvernamentale;
- punctul de asistenţă tehnică;
- punctul de colectare a ajutoarelor.

Alte elemente de dispozitiv:
- locul (raionul) de evacuare a victimelor;
- locul (raionul) de evacuare a bunurilor materiale;
- locul (raionul) de evacuare a animalelor;
- locul taberei de sinistraţi

CAPITOLUL V
Resurse umane, materiale şi financiare

(1) Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.

(2) Consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale prevăd anual, în bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din unităţile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.

În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de producere/ manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de forţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel:

a) inspecţii de prevenire;
b) servicii profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;
c) formaţiuni de asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare;
d) formaţiuni de protecţie civilă: echipe de căutare-salvare, NBC şi pirotehnice;
e) alte formaţiuni de salvare: Crucea Roşie, SALVAMONT, scafandri profesionişti etc.;
f) grupe de sprijin.

Pe lângă tipurile de forţe precizate mai pot acţiona, după caz, în condiţiile legii: unităţile poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei de frontieră, structurile poliţiei comunitare, unitatea specială de aviaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor, unităţile specializate/detaşamente din cadrul Ministerului Apărării, unităţile pentru asistenţa medicală de urgenţă ale Ministerului Sănătăţii Publice, organizaţiile neguvernamentale specializate în acţiuni de salvare, unităţile şi formaţiunile sanitare şi de inspecţie sanitară veterinară, formaţiuni de pază a persoanelor şi a bunurilor, precum şi detaşamente şi echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate şi al societăţilor comerciale specializate, incluse în planurile de apărare şi dotate cu forţe şi mijloace de intervenţie, formaţiunile de voluntari ai societăţii civile specializaţi în intervenţia în situaţii de urgenţă şi organizaţi în organizaţii neguvernamentale cu activităţi specifice.

Forţele auxiliare se stabilesc din rândul populaţiei şi salariaţilor, al formaţiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situaţii de urgenţă, care acţionează conform sarcinilor stabilite pentru formaţiunile de protecţie civilă organizate la operatorii economici şi societăţile comerciale în planurile de apărare specifice, elaborate potrivit legii.

CAPITOLUL VI
Logistica acţiunilor

(1) Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se stabileşte prin planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de autorităţile, instituţiile publice, societatea civilă şi operatorii economici cu atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri.

(2) Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice.

Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenţă specifice se asigură de autorităţile, instituţiile şi operatorii economici cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.

ANEXE

Anexa nr. 1 - Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în unitatea administrativ-teritorială, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie;

Anexa nr. 2 - Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie;

Anexa nr. 3 - Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi membrii structurilor, funcţiei, adresei şi a telefoanelor de la serviciu şi de la domiciliu, a responsabilităţilor şi misiunilor;

Anexa nr. 4 - Riscuri potenţiale în localităţi/judeţe vecine care pot afecta zona de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale;

Anexa nr. 5 - Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;

Anexa nr. 6 - Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării;

Anexa nr. 7- Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.);

Anexa nr. 8 - Planuri şi proceduri de intervenţie;

Anexa nr. 9 - Schema fluxului informaţional-decizional;

Anexa nr.10 – Tabel cu necesarul şi existentul mijloacelor de transport
care pot fi folosite pentru evacuare

Anexa nr.11 - Legaturile telefonice cu esaloanele superioare

Anexa nr.12 - Organizarea instiintarii si aducerii membrilor CLSU la sediul primariei

Anexa nr. 13 - Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora;

Anexa nr. 14 - Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementărilor tehnice specifice;

Anexa nr. 15 - Rapoarte lunare de informare şi analiză către prefect;

Anexa nr. 16 - Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul pentru situaţii de urgenţă ierarhic superior etc.;

Anexa nr. 17 - Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

Anexa nr.18 - Harti de risc

PRIMAR,
Gheorghe TIRIFON

SECRETAR U.A.T.
Jr.Corina CONSTANTIN

Anexa 1

Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în localitatea Gura Vitioarei, judeţul Prahova

Nr. crt.	Denumire autoritate	Coordonate autoritate	Persoană(e) de contact	Atribuţii în PAAR conform fişei nr.
1	Primar	Str. Principala DN 1A- nr. 214 Tel: 0244285067 Satul Gura Vitioarei	Gheorghe Tirifon-primar Str. Principala DN 1A, nr. 318	Fisa nr.1
2	Viceprimar	Str. Str. Principala DN 1- nr. 214 Tel: 0244285067 Satul Gura Vitioarei	Neagu Ilie-viceprimar, sat Fundeni nr. 36	Fisa nr.2
3	Secretar	Str. Principala DN 1A- nr. 214 Tel: 0244285067 Satul Gura Vitioarei	Corina Constantin-secretar UAT, sat Gura Vitioarei nr. 50 Tel. 0733047005	Fisa nr.3
4	Politia Locala	Str Principala, nr.381 Tel: 0244285067 Satul Gura Vitioarei	Iordache Cristinel-sat Gura Vitioarei, nr. 266 Tel. 0728895385	Fisa nr.4
5	Director Scoli	Str. Principala DN 1A nr. 197 Tel. 0244/285162	Alexe Anisoara Valenii de Munte,Bd.N.Iorga 83bl.E13,et.1,ap.2 Tel. 0746317081	Fisa nr.5
6	Poliţia Rurala	Satul Gura Vitioarei nr. 552 Tel.0244285057	Cristea Marcel sat Gura Vitioarei, str. DN 1° nr. 569 Tel 0748194843	Fisa nr.6
7	Centrul Medical	Str. Principala DN 1A- nr. 214A Satul Gura Vitioarei Tel.0244285247	Dr. Toma Gabriel-Ploiesti Tel. 0244285247 0745138480	Fisa nr.7
8	SCVoimar Impex SRL	Str. Principala DN 1- nr. 214 Tel. 0244/292384	Voicilas Marius sat Bughea de Jos nr.360 Tel. 0763393929	Fisa nr.8
9	S.C.Jovila Construct S.R.L.	S.C. Jovila Construct S.R.L. Sucursala Boldesti-Scaieni Tel.0244511687	Vasile Cristian oras Boldesti-Scaieni, str. Bucovului nr. 24 Tel. 0726335156	Fisa nr.9

Anexa 2

Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR

AUTORITATEA:PRIMAR- GHEORGHE TIRIFON-Fişa nr.1	
I. - GESTIONAREA RISCURILOR	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Materiale: telefon, mijloc de transport auto
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Ce operatori economici/instituţii controlează : - Comisia Publică locală - Şcolile din satele: Gura Vitioarei, Bughea de Jos, Poiana Copaceni, Faget - Cabinetele medicale În ce domenii de competenţă : - pregătirea personalului -pregătirea materialelor pentru interventii in situatii de urgenta Pe cine informează : - ISU secretariatul tehnic Periodicitatea controlului : - în perioadele de risc ori de câte ori este nevoie în raport de evoluţia situaţiei
- informarea preventivă a	În ce domeniu

populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	- locul producerii unei situaţii de urgenţă - evoluţia acesteia - efectele negative produse - măsurile luate - măsuri ce trebuiesc luate Periodicitatea : în raport de evoluţia situaţiei
II. - RESURSE NECESARE	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Materiale: telefon, mijloc de transport auto
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Materiale : telefon, mijloc de transport auto Echipamente necesare : - echipament de protecţie - mijloace de legătură
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	Materiale informative : - ghid pentru situaţii speciale Materiale informative - materiale distribuite de ISU Rapoarte Planuri de urgenţă Pliante Mass media - televiziune prin cablu locală - afişe în spaţiile de maxi taxi şi magazine Conferinţe
III. - INTERVENŢIE	
- acţiuni de căutare/salvare/ descarcerare	Ce activităţi întreprinde : - organizarea echipei de intervenţie - instruirea personalului care acţionează Cu ce mijloace : - mijloace de legătură - unelte adecvate situaţiei - echipament de protecţie Timp de intrare în acţiune : - H+30 în raport de locaţiile în care se intervine şi mijloacele de transport aviue la dispoziţie
- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	Mijloace : - mijloace de transport - calmarea populaţiei afectate Timp de intrare în acţiune : - H+30 în raport de prezenţa la locul producerii evenimentului şi personalului angrenat
- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol	Ce activităţi întreprinde : - îndepărtarea curioşilor - paza locului producerii evenimentului Cu ce mijloace : - convorbiri individuale şi colective - informare privind evoluţia situaţiei create Timp de acţiune : - H+30 în raport de evoluţia evenimentului

AUTORITATEA: VICEPRIMAR- STANESCU GHEORGHE -Fişa nr.2	
I. - GESTIONAREA RISCURILOR	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Ce parametri se măsoară : - în raport de natura evenimentului produs Periodicitate : - de la producerea evenimentului ori de câte ori situaţia impune Ce autorităţi informează asupra atingerii valorilor critice : - secretariatul tehnic ISU - prefectura

	(Structura raportului de informare) La data de.....în comuna Gura Vitioarei, satul.....în locaţia.....s-a produs.....Faţă de situaţia creată s-au luat următoarele măsuri.....
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Ce operatori economici/instituţii controlează - Poliţia comunala - Poliţia locala - Formaţiuni de asistenţă medicală În ce domenii de cpmpetenţă - pregătirea personalului - verificarea materialelor Pe cine informează asupra concluziilor : - primar - Consiliul Local Periodicitatea controlului : - trimestrial şi oro de câte ori este nevoie
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	În ce domeniu de componenţă - reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă Pariodicitate - trimestrial
- exerciţii şi aplicaţii;	Cu cine : - cu toate forţele prevăzute pentru a acţiona şi formaţiunile de voluntari În ce domeniu de competenţă : - prevenirea riscurilor pe timpul inundaţiilor, furtuni, viitură, cutremur, alunecări de teren şi alte riscuri
II. - RESURSE NECESARE	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Aparatură : mijloace de legătură din dotarea Primăriei Echipamente de măsiră/control necesare : - cele din dotarea echipelor de intervenţie Loc de amplasre : - în localul primăriei
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Materialele : - procese verbale de constatare - protocoalele încheiate cu operatori economicişi alte instituţii Echipamente necesare : - planul de analăză şi acoperirea riscurilor - planurile de intervenţie
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	Materiale informative : - ghid pentru situaţii speciale Documentare : - materiale distribuite de ISU Rapoarte Planuri de urgenţă Pliante - cele difuzate de ISU Mass media - televiziune princabli locală - afişe în staţiile de maxi taxi şi magazine Conferinţe
- exerciţii şi aplicaţii;	Materiale/echipamente necesare - ţinută de protecţie - unelte şi materiale adecvate în raport de natura situaţiei Loc de desfăşurare-la locul de muncă al personalului şi din zonele de risc
III. - INTERVENŢIE	
- alarmare	Ce activităţi întreprinde : - alarmarea forţelor ce vor acţiona Cu ce mijloace : - telefonic şi prin agenţi Timp de intrare în acţiune: - H+30
- acţiuni de căutare/salvare/	Ce activităţi întreprinde :

descarcerare	- organizarea echipelor de intervenţie Cu ce mijloace-în raport de natura evenimentului Timp de intrare în acţiune: H+15
- asistenţă medicală	Ce activităţi întreprinde :anunţarea formaţiunilor de asistenţă medicală Cu ce mijloace: telefonic şi prin agenţi Timp de intrare în acţiune: H+15
- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	Ce activităţi întreprinde : - trasportul persoanelor afectate - paza locului producerii evenimentului Cu ce mijloace: Timp de intrare în acţiune: H+30
- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol	Ce activităţi întreprinde : - aprovizionarea populaţiei - acordarea primului ajutor Cu ce mijloace: -mijloace de transport Timp de intrare în acţiune: H+30

AUTORITATEA: SECRETAR- Jr.CORINA CONSTANTIN-Fişa nr.3	
I. - GESTIONAREA RISCURILOR	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Ce parametri se măsoară : - în raport de natura evenimentului produs Periodicitate : - de la producerea evenimentului ori de câte ori situaţia impune Ce autorităţi informează asupra atingerii valorilor critice : - secretariatul tehnic ISU - prefectura (Structura raportului de informare) La data de.....în comuna Gura Vitioarei,satul.....în locaţia.....s-a produs.....Faţă de situaţia creată s-au luat următoarele măsuri.....
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Ce operatori economici/instituţii controlează - Politia comunala - Poliţia Locală - Formaţiuni de asistenţă medicală În ce domenii de competenţă - pregătirea personalului - verificarea materialelor Pe cine informează asupra concluziilor : - primar - Consiliul Local Periodicitatea controlului : - trimestrial şi ori de câte ori este nevoie
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	În ce domeniu de componenţă - reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă Pariodicitate - trimestrial
- exerciţii şi aplicaţii;	Cu cine : - cu toate forţele prevăzute pentru a acţiona şi formaţiunile de voluntari În ce domeniu de competenţă : - prevenirea riscurilor pe timpul inundaţiilor, furtuni, viitură, cutremur, alunecări de teren şi alte riscuri
II. - RESURSE NECESARE	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Aparatură : mijloace de legătură din dotarea Primăriei Echipamente de măsiră/control necesare : - cele din dotarea echipelor de intervenţie Loc de amplasre : - în localul primăriei
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Materialele : - procese verbale de constatare - protocoalele încheiate cu operatori economicişi alte instituţii Echipamente necesare :

	- planul de analăză şi acoperirea riscurilor - planurile de intervenţie
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	Materiale informative : - ghid pentru situaţii speciale Documentare : - materiale distribuite de ISU Rapoarte Planuri de urgenţă Pliante - cele difuzate de ISU Mass media - televiziune princabli locală - afişe în staţiile de maxi taxi şi magazine Conferinţe
- exerciţii şi aplicaţii;	Materiale/echipamente necesare - ţinută de protecţie - unelte şi materiale adecvate în raport de natura situaţiei Loc de desfăşurare-la locul de muncă al personalului şi din zonele de risc
III. - INTERVENŢIE	
- alarmare	Ce activităţi întreprinde : - alarmarea forţelor ce vor acţiona Cu ce mijloace : - telefonic şi prin agenţi Timp de intrare în acţiune: - H+30
- acţiuni de căutare/salvare/ descarcerare	Ce activităţi întreprinde : - organizarea echipelor de intervenţie Cu ce mijloace-în raport de natura evenimentului Timp de intrare în acţiune: H+15
- asistenţă medicală	Ce activităţi întreprinde :anunţarea formaţiunilor de asistenţă medicală Cu ce mijloace: telefonic şi prin agenţi Timp de intrare în acţiune: H+15
- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	Ce activităţi întreprinde : - trasportul persoanelor afectate - paza locului producerii evenimentului Cu ce mijloace: Timp de intrare în acţiune: H+30
- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol	Ce activităţi întreprinde : - aprovizionarea populaţiei - acordarea primului ajutor Cu ce mijloace: -mijloace de transport Timp de intrare în acţiune: H+30

AUTORITATEA: Politia Locala-Fişa nr.4 IORDACHE CRISTINEL	
I. - GESTIONAREA RISCURILOR	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Materiale: telefon, mijloc de transport auto
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Controleaza starea fizica si gradul de asigurare cu utilitati a cladirilor pe care le gestioneaza. În ce domenii de competenţă - pregătirea personalului - verificarea materialelor Pe cine informează asupra concluziilor : - primar - C LSU Periodicitatea controlului : - semestrial şi ori de câte ori este nevoie
- informare preventivă a	În ce domeniu de componenţă

populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	- prevenirii pericolului în situaţii speciale Pariodicitate - semestrial Materiale informative: -ghid pentru situatii speciale Documentare: -materiale distribuite de ISU
- exerciţii şi aplicaţii;	Rapoarte Campanii infromative Materiale adecvate evenimentului Echipamente necesare: la locul de munca si locurile potentiale producerii evenimentului
II. - RESURSE NECESARE	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Materiale: telefon, mijloc de transport auto
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Materialele : - acte normative şi planuri de intervenţie Echipamente necesare : - de serviciu
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	Materiale informative : - ghid pentru situaţii speciale Documentare : - materiale distribuite de ISU Rapoarte Campanii informative
- exerciţii şi aplicaţii;	Materiale/echipamente necesare - ţinută de protecţie - unelte şi materiale adecvate în raport de natura situaţiei Loc de desfăşurare: la locul de muncă şi locurile potenţiale producerii evenimentului
III. - INTERVENŢIE	
- alarmare	Ce activităţi întreprinde: - mobilizarea tuturor tipurilor de forţe şi mijloace necesare Cu ce mijloace : - mijloace de legătură(telefoane) - agenţi Timp de intrare în acţiune: - H+15
- acţiuni de căutare/salvare/ descarcerare	Ce activităţi întreprinde: - monitorizarea echipelor de intervenţii Mijloace : - telefonie şi prin echipele specializate şi cele de voluntari Tmp de intrare în acţiune: - H+30 de la încetarea producerii
- asistenţă medicală	
- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	Ce activităţi întreprinde: - aprovizionarea populaţiei cu alimente de strictă necesitate - acordarea primului ajutor Cu ce mijloace : - mijloace de transport la dispoziţie - informarea cetăţenilor afectaţi Tmp de intrare în acţiune: - H+30 de la îndepărtarea pericolului
- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol	Ce activităţi întreprinde - informarea operativă a populaţiei - supravegherea zonei de impact Cu ce mijloace : - echipe de intervenţie voluntară - formaţiuni de asistenţă medicală - formaţiuni de protecţie civilă Tmp de intrare în acţiune: - - H+30 de la încetarea stării de pericol

AUTORITATEA: Director Coordonator Scoli –Alexe Anisoara-Fişa nr.5	
I. - GESTIONAREA RISCURILOR	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Materiale: telefon, fax,e-mail,mijloc de transport auto
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Controleaza starea fizica si gradul de asigurare cu utilitati a cladirilor pe care le gestioneaza. În ce domenii de cpmpetenţă - pregătirea personalului - verificarea materialelor Pe cine informează asupra concluziilor : - primar - C LSU
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	Materiale informative: -ghid pentru situatii speciale Documentare: -materiale distribuite de ISU
- exerciţii şi aplicaţii;	Rapoarte Campanii infromative Materiale adecvate evenimentului Echipamente necesare: la locul de munca si locurile potentiale producerii evenimentului
II. - RESURSE NECESARE	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Materiale: telefon, mijloc de transport auto,fax,email
- controlul preventiv al autorităţilor pe domeniu de competenţă;	Materialele : - acte normative şi planuri de intervenţie Echipamente necesare : - de serviciu
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	Materiale informative : - ghid pentru situaţii speciale Documentare : - materiale distribuite de ISU Rapoarte Campanii informative
- exerciţii şi aplicaţii;	Materiale/echipamente necesare - ţinută de protecţie - unelte şi materiale adecvate în raport de natura situaţiei Loc de desfăşurare: la locul de muncă şi locurile potenţiale producerii evenimentului
III. - INTERVENŢIE	
- alarmare	Ce activităţi întreprinde: - mobilizarea tuturor tipurilor de forţe şi mijloace necesare Cu ce mojloace : - mijloace de legătură(telefoane) - agenţi Tmp de intrare în acţiune: - H+15
- acţiuni de căutare/salvare/ descarcerare	Ce activităţi întreprinde: - monitorizarea echipelor de intervenţii Mijloace : - telefonie şi prin echipele specializate şi cele de voluntari Tmp de intrare în acţiune: - H+30 de la încetarea producerii
- acţiuni de îndepărtare a	Ce activităţi întreprinde:

manifestării pericolului produs	- aprovizionarea populaţiei cu alimente de strictă necesitate - acordarea primului ajutor Cu ce mijloace : - mijloace de transport la dispoziţie - informarea cetăţenilor afectaţi Tmp de intrare în acţiune: - H+30 de la îndepărtarea pericolului
- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol	Ce activităţi întreprinde - informarea operativă a populaţiei - supravegherea zonei de impact Cu ce mijloace : - echipe de intervenţie voluntară - formaţiuni de asistenţă medicală - formaţiuni de protecţie civilă Tmp de intrare în acţiune: - - H+30 de la încetarea stării de pericol

UTORITATEA: POLIŢIA RURALA - Fişa nr.6 Cristea Marcel	
I. - GESTIONAREA RISCURILOR	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Parametrii ce se măsoară : - în raport de mijloacele şi informaţiile avute la dispoziţie Pariodicitate : pe timpul producerii evenimentului Ce autorităţi se informează asupra valorilor critice : CLSU şi primar
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	În ce domeniu de competenţă : - în raport de natura evenimentului şi stării de pericol Periodicitate : permanent pe timpul desfăşurării evenimentului
- exerciţii şi aplicaţii;	Cu cine : personalul din subordine şi voluntari În ce dimeniu de competenţă : pe linia pazei bunurilor şi valorilor Periodicitate : semestrial
II. - RESURSE NECESARE	
- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;	Materiale: materiale din dotarea politiei Echipamente: de protectie Loc de desfasurare: la postul de politie
- exerciţii şi aplicaţii;	Materiale : materialele din dotarea poliţiei Echipamente : de protecţie Loc de desfăşurare : la postul de poliţie
III. - INTERVENŢIE	
- alarmare	Ce activităţi întreprinde : - alarmarea personalului din subordine şi a grupelor de sprijin Cu ce mijloace : - telefoane - prin agenţi de legătură Timp de intrare în acţiune : - H+30
- acţiuni de căutare/salvare/ descarcerare	Ce activităţi întreprinde : - monitorizarea activităţii grupelor de intervenţie Cu ce mijloace : - mijloacele din dotare şi a echipelor de intervenţie a pompierilor voluntari Timp de intrare în acţiune : - cel stabilit de CLSU
- asistenţă medicală	
- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	Ce activităţi întreprinde : - redirecţionarea circulaţiei

	- paza locului producerii evenimentului - îndepărtarea curioşilor Cu ce mijloace : - personalul din subordine şi voluntari Timp de intrare în acţiune : - cel stabilit de CLSU
- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol	Ce activităţi întreprinde : - redirecţionarea circulaţiei din zonele de risc - informarea populaţiei despre evoluţia măsurilor luate Cu ce mijloace : - verbal - prin agenţi de legătură şi grupele de voluntari - telefonie şi alte mijloace de legătură Timp de intrare în acţiune : - cel stabilit de CLSU

AUTORITATEA:Dispensar Medical Gura Vitioarei dr.Toma Gabriel Fişa nr.7	
I. - GESTIONAREA RISCURILOR	
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	Acţionează în domeniul informării populaţiei pe linia prevenirii apariţiei bolilor şi toxiinfecţiilor de orice fel
- exerciţii şi aplicaţii;	Cu personalul medical şi echipele de voluntari la dispensarele din localitate pe linie medicală(informare şi instruire) Periodicitate : semestrial
II. - RESURSE NECESARE	
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	Materialele informative distribuite de secretariatul tehnic ISU pe linie medicală şi cele de la DSM. Pliante distribuite populaţiei din zonele de risc referitoare la măsurile de prevenire şi prim ajutor, precum şi modul de informare a serviciilor medicale
- exerciţii şi aplicaţii;	Materialele medicale din dotare şi truse de prim ajutor Echipamente de protecţie sterilizate Intrare în acţiune : H+30
III. - INTERVENŢIE	
- alarmare	Informarea operativă a CLSU prin telefon sau agenţii de legătură imediat de la primirea informaţiei
- acţiuni de căutare/salvare/ descarcerare	Personallul medical va acţiona în cadrul echipelor de intervenţie cu mijloace specifice imediat de la primirea dispoziţiilor de la CLSU
- asistenţă medicală	Acordă primul ajutor persoanelor afectate de eveniment. Mobilizează echipele de voluntari ăn vederea acordării de ajutor persoanelor greu transportabile Foloseşte instrumentul medical şi mijloacele specifice ăn vederea acordării primului ajutor şi trasportării persoanelor care nu se pot autoevacua Timp de acţiune : la solicitare şi la primirea dispoziţiilor din partea CLSU
- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	Izolarea zonelor cu potenţial pericol de contaminare sau infectare Transportul persoanelor cu afecţiuni grave care pun în pericol viaţa şi a altor persoane
- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol	Transportul şi izolarea persoanelor cu potenţial contagios şi aplicarea tratamentului medical adecvat Distribuirea de medicamente adecvate cu caracter preventiv sau curativ

AUTORITATEA: SC Voimar Impex SRL Fişa nr.8 Voicilas Marius	
I. - GESTIONAREA RISCURILOR	
- informarea preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	In privinta alimentarii cu hrana,apa si cazare Pe timpul existentei starii de pericol.
- informare preventivă a Personalului asupra pericolelor	Instruirea personaluluii despre masurile ce trebuiesc luate in vederea evitarii pericolelor si luarea masurilor de autoevacuare in caz de pericol iminent.

specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	
- exerciţii şi aplicaţii;	Cu personalul propriu si voluntari in domeniul interventiei la avariile produse in reteaua de distributie a apei potabile. Periodicitatea: permanent pe timpul producerii starii de pericol
II. - RESURSE NECESARE	
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol	Materiale informative: - cele furnizate de CLSU -pliante distribuite de secretariatul tehnic ISU - comunicate difuzate prin intermediul televiziunii prin cablu
- exerciţii şi aplicaţii;	La convocarile lunare se vor reaminiti activitatile si masurile ce trebuiesc luate in situatii speciale precum si algoritmul de calcul.
III. - INTERVENŢIE	
- alarmare	Alarmarea personalului din subordine; -telefonisti agenti Tmp de alarmare: - H+15
- acţiuni de căutare/salvare/ descarcerare	Paricipa cu personalul instruit din subordine ,cu agentii politiei comunitare si grupele de voluntari in actiunile de cautare, salvare sau descarcerare in raport de natura evenimentului. Actioneaza cu echipele de voluntari si personalul medical cu mijloacele din dotare Timp-la solicitarea CLSU
- asistenţă medicală	La cerere,va actiona in cadrul echipelor de salvare impreuna cu personalul medical.
- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	Izolarea zonelor afectate sau cu potential de afectare care pune in pericol viata persoanelor . Evacuarea persoanelor din zonele de risc cu mijloacele tehnice personale din dotarea
- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol	Impreuna cu grupele de voluntari vor actiona in luarea masurilor pentru aducerea la starea de normalitate a vietii cetatenilor. Se va avea in atentie evolutia situatiei si semnalarea celor constatate sefilor ierarhici. Timp de intrare în acţiune: - H+30 de la încetarea stării de pericol

AUTORITATEA S.C. JOVILA S.A.-Fişa nr.9	
I. - GESTIONAREA RISCURILOR	
- informarea preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii administrativ teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	In privinta alimentarii cu apa potabila de la sursele furnizate de societate si de la alte surse alternative . Pe timpul existentei starii de pericol.
-exercitii si aplicatii	Cu personalul din subordine si voluntar in domeniul interventiei in situatii de urgenta Periodicitatea: permanent pe timpul producerii starii de pericol
II. – RESURSE NECESARE	
- informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor specifice unităţii dministrative teritoriale şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;	Materiale informative: - cele furnizate de CLSU -pliante distribuite de secretariatul tehnic ISU - comunicate difuzate prin intermediul televiziunii prin cablu
- exericiti si aplicatii	Materialele din dotare folosite in caz de avarie cu echipamente adecvate. Loc de desfasurare- la sediul societatii si la locurile de munca.
III. – INTERVENŢIE	
- alarmare	Alarmarea personalului din subordine; -telefonisti agenti

	Tmp de alarmare: - H+15
- acţiuni de căutare,salvare, descarcerare	Actioneaza cu echipele de voluntari si personalul medical cu mijloacele din dotare Timp-la solicitarea CLSU
- acţiuni de îndepărtare a manifestării pericolului produs	Informarea cetatenilor privind masurile ce trebuiesc luate la producerea avariilor si masuri de informare a Companiei Publice Locale telefonic si personal la producerea unor avarii. Reabilitarea retelei de apa potabila in caz de avarii cu mijloacele din dotare. Tmp de intrare în acţiune: - H+60 de la încetarea stării de pericol
- acţiuni de limitare a consecinţelor unui pericol	Interventia prompta a echipelor de serviciu. Luarea masurilor de decontaminare a apei daca situatia o impune. Neutralizarea locurilor in care se mentine un potential pericol de contaminare a apei. Mijloacele de interventie sunt cele din dotare si cele prevazute pentru situatii de urgenta. Timp de intrare în acţiune: - H+30 de la încetarea stării de pericol

Anexa 3

Componenta nominala a structurilor si misiunile acestora

Nr.crt.	Unitatea in care se incadreaza si functia	Atributii	Adresa si nr. De telefon	Responsabilitati si misiuni
1	Primar-Primaria Gura Vitioarei	Asigura informarea permanenta a populatiei si a masurilor urgente ce se impun.	Comuna Gura Vitioa-rei Str. DN 1°, nr. 318 Tel: 0726788386	Evalueaza eventualele pagube fizice si materiale determinate de aparitia situatiilor de risc. Tine legatura cu ISU Prahova raportand periodic situatiile ivite.
2	Viceprimar-Primaria Gura Vitioarei Stanescu Gheorghe	Repartizeaza eficient fortele si mijloacele de interventie puse la dispozitie.	Com .Gura Vitioarei Sat fagetu nr. 36 Tel: 0721888630	Alarmeaza membrii CLSU; Asigura si distribuie materialele necesare pentru interventie; Asigura spatiile de cazare a populatiei afectate (cand situatia impune). Asigura transportul materialelor necesare pentru interventii.
3	Sef Politie rurala Cristea Marcel	Prevenirea unor fenomene negative ce pot aparea pe fondul unor situatii de urgenta.	Gura Vitioarei Tel: 0748194843	Agentii Politiei asigura paza bunurilor si locuintelor afectate; Asigura ordinea publica in zonele afectate, indruma circulatia mijloacelor auto spre locurile de adunare; Asigura protectia populatiei pe timpul situatiilor de risc.
4	Medic generalist-CMI Gura Vitioarei dr.Toma Gabriel	Asigura asistenta medicala in cazul aparitiei unor accidente provocate in situatii de risc.	Gura Vitioarei 0244285247 0745138480	Asigura necesarul de medicamente si echipamente medicale in cazul aparitiei unor situatii de urgenta; Intervine pentru prevenirea contaminarii cu substante periculoase, ia masuri si trateaza populatia afectata.
5	S.C. JOVILA S.A.-sectia Boldesti-Scaieni	Raspunde de aprovizionarea cu apa potabila de buna calitate a populatiei din zona afectata.	Vasile Cristian Boldesti-Scaieni,str. Bucovului nr. 24, tel.0726335156	Urmareste distributia in bune conditii a apei potabile; Urmareste restrictionarae consumului de apa provenita din surse neavizate; Mobilizeaza angajatii pentru interventia in situatiile de risc create.

6	SC VOIMAR IMPEX RL	Asigura cazarea,hrana ,apa si mijloace de interventie pentru populatia din zona afectata	Voicilas Marius Bughea de Jos nr.360 Tel .0763393929	Urmareste desfasurarea in bune conditii a cazarii,aprovizionarii cu hrana si apa a poulatiei afectate ,cat si mobilizarea personalului propriu pt interventie cu mijloacele tehnice din dotare in situatiile de risc create

Anexa nr. 4

RISCURI
potenţiale în localităţi vecine care pot afecta zona de competenţă

Riscul potential major cauzat de localitatile limitrofe, care poate reprezenta un real pericol pentru comuna Gura Vitioarei este cel de inundaţii datorita raului Teleajan,paraul Bughea si Tarsica si de un eventual accident tehnic la barajul de la Maneciu,care este amplasat in amonte de localitate .

Anexa nr.5

PRINCIPALELE MĂSURI
CORESPUNZĂTOARE DE EVITARE A MANIFESTĂRII RISCURILOR ŞI LIMITAREA CONSECINŢELOR ACESTORA

Nr. crt.	Denumirea activităţii	Cine execută	Cine verifică	Obs.
1.	Luarea hotărârii şi transmiterea dispoziţiei/ordinului de evacuare	Preşedintele C.L.S.U.	Preşedintele C.L.S.U.	
2.	Înştiinţarea instituţiilor publice şi operatorilor economici din raza de responsabilitate	Vicepreşedintele C.L.S.U.	Preşedintele C.L.S.U.	
3.	Informarea populaţiei (anunţarea) despre începerea evacuării, modul de comportare şi regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării acţiunilor de evacuare;	Vicepreşedintele C.L.S.U. Inspectorul de protecţie civilă	Preşedintele C.L.S.U.	
4.	Organizarea în timpul cel mai scurt a punctelor de adunare, îmbarcare, debarcare, primire, repartiţie populaţie, materiale şi animale;	Membrii C.L.S.U.	Preşedintele C.L.S.U.	
5.	Asigurarea măsurilor de pază şi ordine, precum şi combaterea panicii pe timpul executării evacuării, în localitatea, instituţia, operatorii economici unde se evacuează, pe itinerariul de deplasare şi în locurile de primire;	Membrii C.L.S.U. Poliţia locală şi rurala	Vicepreşedintele C.L.S.U.	
6.	Asigurarea pazei bunurilor din localităţile/locurile unde s-a produs evacuarea;	Membrii C.L.S.U. Poliţia locală şi rurala	Vicepreşedintele C.L.S.U.	
7.	Îndrumarea populaţiei şi dirijarea circulaţiei coloanelor de evacuaţi spre locurile de evacuare;	Poliţia locală şi rurala	Vicepreşedintele C.L.S.U.	
8.	Asigurarea asistenţei medicale în punctele de adunare, în locurile de evacuare, cât şi în localităţile din raza de responsabilitate care nu au necesitat evacuarea;	Personalul de specialitate al centrului medical din Gura Vitioarei si Fagetu şi alte forţe solicitate	Preşedintele C.L.S.U.	
9.	Instalarea (la nevoie), în locurile de evacuare, a unor tabere pentru sinistraţi şi asigurarea utilităţilor, condiţiilor de trai şi asistenţei medicale în aceste spaţii,	Membrii C.L.S.U. cu sprijinul C.J.S.U.	Preşedintele C.L.S.U.	
10.	Asigurarea legăturilor cu eşaloanele superioare şi	Secretariatul	Vicepreşedintele	

	locurile de evacuare;	tehnic	C.L.S.U.	
11.	Introducerea restricţiilor de consum a apei, alimentelor şi furajelor în zonele afectate;	Secretariatul tehnic	Preşedintele C.L.S.U.	
12.	Organizarea evacuării şi conducerea acţiunilor	Membrii C.L.S.U.	Preşedintele C.L.S.U.	
13.	Crearea stocurilor de materiale, alimente şi furaje necesare situaţiilor de urgenţă;	Membrii C.L.S.U. cu sprijinul C.J.S.U.	Preşedintele C.L.S.U.	
14.	Asigurarea logistică a acţiunilor de evacuare	Membrii C.L.S.U. cu sprijinul C.J.S.U.	Preşedintele C.L.S.U.	

Anexa nr.6

S I S T E M E
existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării

Nr. crt.	Denumirea sistemului	Cantit.	Locul amplasării	Obs.
1	Sirenă electrică 5,5 KW	1 buc.	Camin cultural Gura Vitioarei	
2	Clopote	4 buc.	Biserici: Gura Vitioarei,Fagetu,Fundeni si Bughea de Jos	
3.	Sirena electronica Politia rurala	1buc.	Masina de serviciu din dotare a Politiei rurale	

Nota: Pentru anul 2017 in Planul de resurse materiale si financiare pentru situatii de urgenta a fost cuprinsa si suma de 37.918 lei pentru achizitionarea unei sirene electronice ,pentru cresterea performantei de alarmare a populatiei in caz de situatii de urgenta

Conform **ORDINULUI nr. 245 din 18 octombrie 2012** pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice fenomenele meteorologice ce intră sub incidenţa acestui cod sunt:

- vânt puternic (cu intensificări);
-ploi importante cantitativ;
-ninsori abundente şi polei;
-descărcări electrice frecvente;
-caniculă (valori de temperatură egale sau mai mari de 35°C);
-ger (valori de temperatură sub -10°C).

a) ***Codul verde*** nu indică nicio precauţie particulară pentru perioada imediat următoare, dar nu implică o vreme frumoasă sau neapariţia în următoarele zile a unor fenomene meteorologice periculoase ce pot perturba diverse activităţi.

b) ***Codul galben*** se va folosi pentru fenomene meteorologice temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată. Se recomandă urmărirea periodică a evoluţiei fenomenelor meteorologice pentru detalii cu privire la intensitatea fenomenelor în zilele următoare.

c) ***Codul portocaliu*** se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.

d) ***Codul roşu*** se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.

Codul galben este similar unei atenţionări meteorologice.

Codurile portocaliu şi codul roşu vor fi similare unei avertizări meteorologice, iar buletinele meteorologice emise de două ori pe zi (dimineaţa şi la prânz) explicitează fenomenele atmosferice de la codurile portocaliu şi roşu, precizând evoluţia fenomenelor specificate, acoperirea spaţială a acestora, intensitatea şi durata lor.

Anexa nr.7

T A B E L

cu obiectivele care pot fi afectate de situaţii de urgenţă

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Tipul de risc				Obs.
		seism	inundaţii	alunecări de teren	accident tehnologic	
1.	Primaria Gura Vitioarei	DA	NU	NU	NU	
2.	Scoala si gradinita -Gura Vitioarei	DA	NU	NU	NU	
3.	Scoala si Grădiniţa -Fagetu	DA	NU	NU	NU	
4.	Scoala si Grădiniţa Poiana Copaceni	DA	DA	NU	NU	
5	Scoala si Grădiniţa Bughea de Jos	DA	NU	NU	NU	
6	Gradinita Fundeni	DA	NU	NU	NU	
7	SC PREMETVAL SRL	DA	DA	NU	DA	
8	Biserici:Gura Vitioarei,Fagetu, Fundeni,Bughea de Jos	DA	NU	NU	NU	
9	Camine culturale: ,Fundeni,Fagetu, Gura Vitioarei,Poiana Copaceni	DA	NU	NU	NU	
10	Parc rezervoare OMV Petrom	DA	NU	NU	DA	
11	UT 440	DA	NU	NU	DA	
12	SC Icoten Forest SRL	DA	NU	NU	DA	
13	SC Comatos SRL	DA	NU	NU	DA	
14	SC	DA	NU	NU	DA	

Anexa nr.8

P L A N U R Işi proceduri de intervenţie

A.) Planuri de intervenţie:

- Planul de intervenţie la incendii;
- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;
- Planul de evacuare a populaţiei, a unor categorii de bunuri materiale şi a animalelor în cazul producerii unor dezastre pe teritoriul localităţii;
- Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.

B.) Proceduri de intervenţie: - sunt conform planurilor de mai sus, întocmite de C.L.S.U. şi avizate de I.S.U. PRAHOVA

Anexa nr.9

S C H E M A
Fluxului informaţional - decizional



Anexa nr.9

FLUXUL INFORMAŢIONAL - DECIZIONAL LA DEZASTRE

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
tel. 0244546067/545160

CENTRUL OPERAŢIONAL

ISU „Serban Cantacuzino" Prahova
Permanenţă la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean
Tel. special: 112;0244595366

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă GURA VITIOAREI

C.O.A.T
Permanenţă la Sediul Primăriei
Tel: 0244285067
Fax: 0244285300

SVSU GURA VITIOAREI
POLITIA LOCALA
CMI SI VETERINAR
OPERATORI ECONOMICI

GRUP SUPORT TEHNIC 1
SGA PRAHOVA
Apărarea împotriva inundaţiilor, Fenomenelor meteorologice periculoase şi Accidente la Construcţii Hidrotehnice 0244514266

A.SECŢIUNEA: Fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ, tornade)
Permanenta la sediul Serviciului Apa si Canal

B.SECŢIUNEA: Poluări ale cursurilor de apă interioare.
Permanenţa la sediul AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI;

GRUP SUPORT TEHNIC 2
Incendii, accidente nucleare, căderi de obiecte cosmice, accidente chimice, avarii la reţeaua de gospodărire comunală,
Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;Telefon; 112/0244595366

GRUP SUPORT TEHNIC 3
Apărare împotriva efectelor seismice, alunecări de teren, prăbuşiri de teren
- Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII;

GRUP SUPORT TEHNIC 4
- Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII;

GRUP SUPORT TEHNIC 5
Avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere energie electrică
- Permanenţa la sediul ELECTRICA S.A.
- GDF SUEZ -DISTRIGAZ

GRUP SUPORT TEHNIC 6
Asistenţă medicală de urgenţă în caz de epidemii
- Permanenţa la sediul DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ;

GRUP SUPORT TEHNIC 10
In vederea Primirea, depozitarea şi distribuirea materialelor necesare intervenţiei în înlăturării urmărilor dezastrelor şi ajutorării sinistraţilor
- Permanenţa la sediul INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ;tel. 112

GRUP SUPORT TEHNIC 7
Avarii grave la sistemele de telecomunicaţii şi informatică ROMTELECOM
Permanenţa la sediul ROMTELECOM

GRUP SUPORT TEHNIC 8
Epizootii contaminări de produse animale şi vegetale
- Permanenţa la sediul DIRECŢIEI VETERINARE ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR;

GRUP SUPORT TEHNIC 9
Accidente deosebit de grave pe căile de comunicaţii, căderi masive de zăpadă, polei, blocaje de gheaţă
- Permanenţa la sediul SECTORULUI DRUMURI NAŢIONALE

Anexa nr. 10

C O M I S I A de evacuare a C.L.S.U. a comunei GURA VTIOAREI

Nr crt	Denumire autoritate	Persoană de contact	Coordonate autoritate	Tel serviciu	Tel. mobil
1.	Primar	Tirifon Gheorghe	Gura Vitioarei	0244285067	0726788386
2.	Viceprimar	Neagu Ilie	Fundeni	0244285067	0721888630
3.	Secretar	Constantin Nicoleta Corina	Gura Vitioarei	0244285067	0733047005
4	Medic de familie	Toma Gabriel	Gura Vitioarei	0244285247	0745138480
5.	Medic veterinar	Bragea Ion	Gura Vitioarei	0766398789	0744981248
6.	Şef post poliţie	Cristea Marcel	Gura Vitioarei	0244285057	0748194843
7.	Director coordonator Scoli Generale	Balea Georgiana	Gura Vitioarei	0244285162	0766701329
9.	SC Jovila SA	Stoica Iulian	Boldesti-Scaieni, str. Bucovului nr. 24	0244511687	0731440218
10.	Sef SVSU	Iordache Cristinel	Gura Vitioarei	0244285067	0728895385
11.	SC Premetval SRL	Spulber Manolache	Gura Vitioarei	0244285050	0741279321

T A B E L
cu necesarul şi existentul mijloacelor de transport
care pot fi folosite pentru evacuare

Nr. crt.	Denumirea mijlocului de transport	Cantitatea			Obs.
		Necesar	Existent	Deficit	
1	Autoturism	**2**	**2**	**-**	**Primaria**
2	Autoutilitară	**2**	**2**	**-**	**SC Dan Sepsi SRL**
3	Autocamion	**1** **2**	**1** **2**	**-** **-**	**SC Icoten Forest SRL** **SC Voicialas Forest Impex SRL**
4	Autobasculantă	**2** **2**	**2** **2**	**-** **-**	**SC Icoten Forest SRL** **SC Prahoveana Forest SRL** **SC ECOSAND CONCRETE SOLUTIONS**
5	Microbuz	**1**	**1**	**-**	**Primaria**

6	Tractor	**1** **1** **1**	**1** **1** **1**	**-** **-** **-**	**SC Icoten Forest SRL** **SC Voicialas Forest Impex SRL** **SC ECOSAND CONCRETE SOLUTIONS**
7	Buldoexcavator	**1** **1** **1**	**1** **1** **1**	**-** **-** **-**	**SC Icoten Forest SRL** **SC Voicialas Forest Impex SRL** **SC ECOSAND CONCRETE SOLUTIONS**
8	Atelaje (căruţă cu cai)	**20**	**20**	**-**	**populatie**

ANEXA nr.11

L E G Ă T U R I L E

telefonice cu eşaloanele superioare cu care se cooperează

Nr crt	**Denumirea instituţiei**	**Nr. telefon/fax**	**Adresa**
1.	Instituţia Prefectului	0244.516.003 0244.546.067	B-dul Republicii ,nr.2 Ploiesti
2.	Subprefectul	0244.510.070 0244.510.276	B-dul Republicii ,nr.2 Ploiesti
3.	Preşedintele Consiliului Judeţean	0244.514.820 0244.596.669	B-dul Republicii ,nr.2 Ploiesti
4.	Inspectoratul Judeţean Prahova pentru Situaţii de Urgenţă Protectie civila	112 /0244.595.366 0244.544.000	Str. Rudului ,nr 96,Ploiesti Str.Elena Doamnei, nr.2,Ploiesti
5.	Direcţia de Sănătate Publică	0244.544.270 0244.546.226	Str.Transilvaniei,nr.2,Ploiesti
6.	Direcţia Sanitar-veterinară	0244.571.751 0244.575351	Str.Corlatesti,nr.11,Ploiesti
7.	Inspectoratul Judeţean de Poliţie	0244.595.340	Str.Vasile Lupu,nr.60
8.	Inspectoratul Judeţean de Jandarmi	0244.553.811 0244.523.441	Str.Gr.Cantacuzino,nr.257,Ploiesti
9.	Filiala Prahova a Societatii Naţionale de Cruce Roşie .	0244524094	B-dul Republicii nr.2-4,et.6,cam.605-606,Ploiesti
10.	Serviciul de Ambulanţă	112-0244.553.000 0244.595.353	Soseaua Vestului,nr.24,Ploiesti

ANEXA nr. 12

O R G A N I Z A R E A
ÎNŞTIINŢĂRII ŞI ADUCERII MEMBRILOR COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII D URGENTA LA SEDIUL PRIMĂRIEI

Nr crt	Denumire autoritate	Persoană de contact	Coordonate autoritate	Tel serviciu	Tel. mobil
1.	Primar	Tirifon Gheorghe	Gura Vitioarei	0244285067	0726788386
2.	Viceprimar	Stanescu Gheorghe	Fagetu	0244285067	0721888630
3.	Secretar	Constantin Nicoleta Corina	Gura Vitioarei	0244285067	0733047005
4.	Medic de familie	Toma Gabriel	Gura Vitioarei	0244285247	0745138480
5.	Asistent veterinar	Alexandru Mircea	Fagetu		0722439075
6.	Şef post poliţie	Cristea Marcel	Gura Vitioarei	0244285057	0748194843
7.	Director coordonator Scoli Generale	Alexe Anisoara	Gura Vitioarei	0244285162	0746317081
9.	SC Jovila SA	Vasile Cristian	Magurele	0244511687	0726335156
10.	Pol.Locala	Iordache Cristinel	Gura Vitioarei	0244285067	0728895385
11.	SC Premetval SRL	Spulber Manolache	Gura Vitioarei	0244285050	0741279321

ANEXA nr.l3

L O C U R I L E / S P A T I I L E
de evacuare in caz de urgenta şi dotarea acestora

Pentru asigurarea actiunilor de evacuare se vor organiza urmatoarele puncte:

Puncte de adunare si imbarcare a personalului:

a.) Pentru personalul institutiilor publice, in apropierea sediului acestora, daca situatia o permite;

b.) Pentru personalul operatorilor economici, in apropierea sediului acestora, conform planurilor proprii, aprobate de presedintele C.L.S.U.;

c.) Locuitorii comunei Gura Vitioarei vor fi indrumati spre urmatoarele puncte de adunare si imbarcare:

- in curtea Scolilor Generale si caminele culturale din satele componente(Gura Vitoarei,Fagetu,Fundeni,Poiana Copaceni si Bughea de Jos)sau in apropierea acesteia, daca situatia o permite;

2.) Raioane de evacuare a personalului:

- Scoala Generala
- Camin cultural.

3.) Dotarea:

- apa curenta;
- grupuri sociale;
- conditii decente de cazare
- asigurarea fluxului informational.

Elementul de dispozitiv	Locul de dispunere
Punct de comanda (conducere) de	Primaria
Punctul de comanda (conducere) de rezerva	Scoala Generala Gura Vitioarei

Punct de adunare şi îmbarcare	Centrul comunei

Punct de adunare şi îmbarcare	,,peste garla”-Gura Vitioarei
Punct de adunare şi îmbarcare	Şcoala Generală
Punct de adunare şi îmbarcare	Căminul Cultural

Locuri de adunare si cazare a sinistratiilor-materializare pe harta si descriere succinta
In cazul producerii unor dezastre sinistratii sunt adunati si cazati in imobilele apartinand administratiei publice locale:salile de festivitati, scolile si gradinitele din satele comunei.
1 Gura Vitioarei:
1.1 Gradinita de copii:suprafata construita 154 mp, 3 incaperi, P, acoperita cu tabla, grup sanitar interior, incalzire centrala- 50 persoane
1.2 Scoala cu clasele I-VIII :suprafata desfasurata 1176, 13 incaperi, P+1, acoperita cu tabla, grup sanitar interior - 150 persoane.
1.3 Camin Cultural: suprafata construita 840 mp, 6 incaperi, grup sanitar interior constructie din caramida invelita cu tabla -200 persoane
2 Satul Bughea de Jos
2.1 Scoala cu clasele I-VIII: suprafata desfasurata 516mp, P+1, 12 incaperi, construita din caramida invelita cu tabla, grup sanitar, incalzire centrala.- 100 persoane
2.2 Gradinita de copii:suprafata desfasurata 84mp, 2 incaperi, constructie din caramida, invelita cu tabla si tamplarie termopan – 50 persoane
3. Poiana Copaceni
3.1 Scoala cu clasele I-VIII: suprafata desfasurata 600 mp, 8 incaperi, P, grup sanitar interior, incalzire centrala, constructie din caramida invelita cu tabla -100persoane;
3.2 Gradinita:suprafata construita 84 mp, 2 Sali, grupuri sanitare interioare si alte dependente, constructie din BCA acoperita cu tabla, incalzire centrala.-50 persoane
4. Satul Fagetu
4.1 Scoala cu clasele I-IV:suprafata desfasurata 470 mp, 7 incaperi,P, grup sanitar interior, constructie din caramida invelita cu tigla.-100 persoane
4.2 Gradinita de copii: suprafata desfasurata 220 mp, 7 incaperi, constructie din caramida, invelita cu tabla, grup sanitar interior -50 persoane
4.3.Camin cultural: suprafata desfasurata 450m, 3 incaperi,constructie din caramaida,invelita cu tabla -150 persoane
5. Satul Fundeni
5.1. Gradinita de copii:suprafata desfasurata 45 mp, 2 incaperi, grup sanitar interior, consructie din caramida acoperita cu tabla.- 70persoane
5.2. Camin cultural:suprafata desfasurata 400m constructie din caramida acoperita cu tabla,3incaperi - 100persoane
Tabara de sinistrati va fi amplasta pe terenul de sport din Gura Vitioarei.
Pentru animale :punct de adunare /imbarcare –izlazurile comunale din fiecare sat component iar debarcarea se va face la SC Zaganul Ranch SRL.

ANEXA 14

PLANIFICAREA

exercitiilor/aplicatiilor conform reglementarilor tehnice specifice

-în cadrul SVSU – trimestrial;
-cu operatorii -semestrial;
-cu coordonarea I.S.U. - anual.

ANEXA nr. 15

Catre:

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA

RAPORT DE INFORMARE SI ANALIZA

din: (zma) (luna) 2017

I. Concluzii privind evolutia situatiei de urgenta:

A. Concluzii: _____

B. Consecintele asupra institutiilor, populatiei, animalelor si bunurilor:

II. Actiunile de evacuare si cele in curs de executare, pe categorii si zone:

III. Actiunile planificate si neexecutate, cauze si masuri:

IV. Alte date:

PRESEDINTELE C.L.S.U.
TIRIFON GHEORGHE

ANEXA nr.16

S I T U A T I A R E S U R S E L O R

Tabelul cu necesarul şi existentul mijloacelor de transport
care pot fi folosite pentru evacuare

A.) Situatia cu necesarul mijloacelor de transport necesare si existente:

Nr. crt.	Denumirea mijlocului de transport	Cantitatea			Obs.
		Necesar	Existent	Deficit	
1	Autoturism	2	2	-	primarie
2	Autoutilitara	2	-	2	conventie
3	Autocamion	4	-	4	conventie
4	Autobasculanta	4	-	4	conventie
5	Microbuz	2	2	0	Primaria/conventie
6	Autobuz	2		2	conventie
7	Buldoexcavator	4	-	4	conventie
8	Atelaje (caruta cu cai)	20	20	-	populatie

B.) Situatia cu agentii economici si persoane fizice de la care se rechizitioneaza mijioacele de transport

Nr. crt.	Mijloc de transport	Proprietar	Buc.	Obs.
1.	Autoturism	Primaria	2	
2	Autoutilitara	SC DAN SEPSI SRL	2	
3.	Autocamion	SC ICOTEN FOREST SRL SC VOIMAR IMPEX SRL SC VOICILAS FOREST IMPEX SRL SC ECOSAND CONCRETE SOLTIONS	1 1 1 1	
4.	Autobasculanta	SC ICOTEN FOREST SRL SC VOIMAR IMPEX SRL SC VOICILAS FOREST IMPEX SRL SC ECOSAND CONCRETE SOLTIONS	1 1 1 1	
5	Autobuz	SC DAN SEPSI SRL	2	
6.	Buldoexcavator	SC ICOTEN FOREST SRL SC VOIMAR IMPEX SRL SC VOICILAS FOREST IMPEX SRL SC ECOSAND CONCRETE SOLTIONS	1 1 1 1	
7.	Microbuz	Primaria	1	

8.	Atelaje (TOTAL=20 carute cu cai)	DIMA GRIGORE CIOBANU ION PLESEA ION CONSTANTIN GHEORGHE COSTICA DRAGOMIRESCU VIOREL PORTASE ION CIOBANU GHEORGHE DRAGOMIR GHEORGHE PISAU VALENTIN STANESCU VASILE STANESCU CONSTANTIN MARIN GHEORGHE IONITA ION STOICA DUMITRU GRIGORE CONSTANTIN STEFAN ALEXANDRU MOCANU STEFAN STEFAN CONSTANTIN SIMULOIU ION MARIN MARIAN ROMEO		Bughea de Jos Bughea de Jos Bughea de Jos Gura Vitioarei Gura Vitioarei Fundeni Fundeni Fundeni Fagetu Fagetu Fagetu Fagetu Fagetu Fagetu Fagetu Fagetu Fagetu Fagetu Poiana Copaceni Gura Vitioarei

SITUATIA
stocului minim de materiale si mijloace de aparare

Nr. crt.	Denumirea materialelor	Necesar	Existent	Deficit	Modul cum se acorda deficitul (agenţi economici sau persoane fizice)
1.	Materiale absorbante	50kg	0	50kg	Primarie
2.	Pari din lemn rotund de esenta tare 0,8-12 cm. L-3m	100buc	0	100	Ocolul Silvic
3.	Scandura de 2,5 cm L - 4 m	5 mc	0	5mc	SC Icoten Forest SRL
4.	Dulapi + planşe (L = 4 m, 1 = 20-25 cm, g=5 cm)	6 mc	0	6 mc	SC Icoten Forest SRL
5.	Baloti din paie	50buc	0	50buc	Personae fizice
6.	Cuie cu lungimi diferite	10kg	0	10kg	Primarie
7.	Sarma (2-4 mm)	20kg	0	20kg	Primarie
8.	Saci de 50/80 cm pentru pamant (din iuta, pvc)	200buc	0	200	Primarie
9.	Funii subtiri pt. asigurari oameni	10buc	0	10	Primarie
10.	Folie polietilena	50kg	0	50kg	Primarie
11.	Cazmale şi lopeti cu cozi	30	5	25	Persoane fizice
12.	Tarnacoape şi sape cu cozi	25	1	24	Persoane fizice
13.	Furci din fier cu cangi din fier cu coada	30	0	30	Persoane fizice
14.	Maiuri pentru compactat pamant sj batut pari	10	0	10	Persoane fizice
15.	Ciocane diferite	10	1	9	Persoane fizice
16.	Clește de cuie	6	1	5	Persoane fizice
17.	Barde pentru cioplit și topoare	30	2	28	Persoane fizice
18.	Roabe	10	1	9	Persoane fizice
19.	Fierastraie de mana	5	1	4	Persoane fizice
20.	Fierastraie mecanice (drujbe)	5	1	4	Persoane fizice

21.	Găleţi sau bidoane de 20 l si cani pentru apa	50	5	5	Persoane fizice
22.	Cizme de cauciuc scurte si lungi	30	30	0	Persoane fizice/Primaria
23.	Mantale de ploaie cu gluga	30	2	18	Persoane fizice
24.	Prajini din lemn de esenta tare, pentru dirijat sloiuri	50	0	50	Ocolul Silvic
25.	Rangi de fier	10	2	8	Persoane fizice
27.	Lanterne	10	4	6	Primaria /Persoane fizice
28.	Generator electric	1	1	0	Primaria
29.	Telefoane mobile	10	10	0	Primaria
30.	Motorina	600 l	100 l	500 l	Primaria /Icoten Forest/Dan Sepsi /Prahoveana 93
31.	Trusa prim ajutor	4	1	3	Primaria
32.	Radioreceptor tras in banda	1	1	0	Primaria
33.	Sirena electrica 5,5 kw	1	1	0	Primaria
34.	Stingatoare P6 cu pulbere	10	10	0	Primaria
35.	Generator electric	1	1	0	Primaria

0

ANEXA nr.17

REGULI DE COMPORTARE
in cazul producerii unei situatii de urgenta

- Luarea hotararii si transmiterea dispozitiei/ordinului de evacuare;
- Instiintarea institutiilor publice si operatorilor economici din raza de responsabilitate;
- Informarea populatiei (anuntarea) despre inceperea evacuarii, modul de comportare si regulile ce trebuie respectate pe timpul desfasurarii actiunilor de evacuare;
- Organizarea in timpul cel mai scurt a punctelor de adunare, imbarcare, debarcare, primire, repartitie populatie, materiale si animale;
- Asigurarea masurilor de paza si ordine, precum si combaterea panicii pe timpul executarii evacuarii, in localitatea, institutia, operatorii economici unde se evacueaza, pe itinerariul de deplasare si in locurile de primire;
- Asigurarea pazei bunurilor din localitatile/locurile unde s-a produs evacuarea;
- Indrumarea populatiei si dirijarea circulatiei coloanelor de evacuati spre locurile de evacuare;
- Asigurarea asistentei medicale in punctele de adunare, in locurile de evacuare, cat si in localitatile din raza de Instalarea (la nevoie), in locurile de evacuare, a unor tabere pentru sinistrati si asigurarea utilitatilor, conditiilor de trai si asistentei medicale in aceste spatii,responsabilitate care nu au necesitat evacuarea;
- Asigurarea legaturilor cu esaloanele superioare si locurile de evacuare;
- Introducerea restrictiilor de consum a apei, alimentelor si furajelor in zonele afectate;
- Organizarea evacuarii si conducerea actiunilor;
- Crearea stocurilor de materiale, alimente si furaje necesare situatiilor de urgenta;
- Asigurarea logistica a actiunilor de evacuare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ENACHE DUMITRU

SECRETAR U.A.T.C.
JR.CONSTANTIN CORINA